

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>REMONT ZAPLECZA SANITARNO SZATNIOWEGO</b>			
1 d.1	KNR-W 4-03 0606-04 1)		Wymiana opraw świetłowych na oprawy LED 40W	kpl.		
			8+2+7*2+12+4	kpl.	40,00	
					RAZEM	40,00
2 d.1	KNR 4-01 1204-08 2)		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
			65*2+380	m <sup>2</sup>	510,00	
					RAZEM	510,00
3 d.1	NNRNKB 202 1134-02 3)		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m <sup>2</sup>		
			510	m <sup>2</sup>	510,00	
					RAZEM	510,00
4 d.1	KNNR 2 1402-0301 4)		Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych - wariant 2	m <sup>2</sup>		
			510	m <sup>2</sup>	510,00	
					RAZEM	510,00
5 d.1	KNR 4-01 1206-05 2)		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
			120	m <sup>2</sup>	120,00	
					RAZEM	120,00
6 d.1	KNR-W 4-01 1216-0100 5)		Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
			120	m <sup>2</sup>	120,00	
					RAZEM	120,00
<b>2</b>			<b>NAPRAWA NAWIERZCHNI Z TRAWY SZTUCZNEJ BOISKA PIŁKARSKIEGO</b>			
7 d.2	6) cena zakładowa		Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej z wypełnieniem EPDM - bez kosztów utylizacji trawy	m <sup>2</sup>		
			62*30	m <sup>2</sup>	1 860,00	
					RAZEM	1 860,00
<b>3</b>			<b>NAPRAWA NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO</b>			
8 d.3	KNR-W 4-01 0819-05 7) analogia		Rozebranie nawierzchni poliuretanowej ( pas 1,5 m po obwodzie wzdłuż obrzeża )	m <sup>2</sup>		
			144,60	m <sup>2</sup>	144,60	
					RAZEM	144,60
9 d.3	8) analiza indywidualna		Czyszczenie płyty boiska poliuretanowego	szt		
			613,11-144,60	szt	468,51	
					RAZEM	468,51
10 d.3	9) cena zakładowa		Ułożenie nawierzchni poliuretanowej - technologia EPDM na podbudowie elastycznej typu ET	m <sup>2</sup>		
			144,60	m <sup>2</sup>	144,60	
					RAZEM	144,60
<b>4</b>			<b>NAPRAWA OGRODZENIA CAŁEGO KOMPLEKSU " ORLIK 2012 "</b>			
11 d.4	analiza indywidualna		Naprawa ogrodzenia całego kompleksu-wymiana drutów naciagowych i uszkodzonych fragmentów siatki	mb		
			255,30	mb	255,30	
					RAZEM	255,30
12 d.4	KNR-W 4-01 1212-28 7)		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur ogrodzenia	m		
			94*4+10*3*2+10	m	446,00	
					RAZEM	446,00
13 d.4	KNR-W 4-01 1212-05 7)		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - furtki i bramy	m <sup>2</sup>		
			1,2*2,5*5+3,0*2,5*2+12	m <sup>2</sup>	42,00	
					RAZEM	42,00
<b>5</b>			<b>WYMIANA SIATKIA NA PIŁKOCHWYTACH ZA BRAMKAMI DO PIŁKI NOŻNEJ</b>			
14 d.5	analiza indywidualna		montaż siatki do piłkochwyty 8 X 8 X 4 mm PP o wysokości 6,0 m - siatka na istniejących słupkach	m <sup>2</sup>		
			30*2*6	m <sup>2</sup>	360,00	
					RAZEM	360,00
<b>6</b>			<b>MALOWANIE LINI NA BOISKU WIELOFUNKCYJNYM</b>			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 <sup>9)</sup> d.6	analiza indywidualna		malowanie lini boisk boisk - koszykówka, siatkówka	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
7			<b>WYMIANA KOSZY WRAZ Z TABLICAMI NA BOISKU WIELOFUNKCYJNYM</b>			
16 <sup>8)</sup> d.7	analiza indywidualna		Wymiana tablicy i koszy do koszykówki	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,00

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.I 1997
2	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
4	KNNR
5	KNR-W
6	WACETOB 1995
7	WACETOB wyd.III 2000
8	Polsport wyd. I 1984
9	ORGBUD wyd.III 1993