



NR ELEMENTU	NUMER CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ
1	podstawa		1
2	Pręt 1		1
3	Pręt 2		1
4	Pręt 3		1
5	wspornik		4
6	Mocowanie małe		2
7	Mocowanie		1

Poszczególne elementy pospawać ze sobą wg. rysunku  
Spawy łączące elementy 2,3,4 oraz 6 i 7 oszlifować tak aby uzyskać gładką powierzchnię  
Całość lakierować proszkowo na kolor antracyt

	NAZWISKO	PODPIS	DATA	NAZWA:		ILOŚĆ SZTUK:	
KONSTRUKTOR							
PROJEKTANT							
CONTENT DEVELOPER							
Centrum Nauki Kopernik ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 00-390 Warszawa tel. +48 22 596 41 10 info@kopernik.org.pl www.kopernik.org.pl			MATERIAŁ:		NR RYSUNKU:	Złożenie nogi	FORMAT: A3
					WCHODZI DO:		PODZIAŁKA: 1:10
			MASA:		EKSPONAT:		ARKUSZ 1/1