

Wykaz napraw przy pojeździe *Liebherr 1090-4.1*, nr rej. *UG07749*, nr VIN *WLFA41BZ3GEZZ0045*, Wek-nr *090294*, rok prod. *2015*:

- wymiana i uszczelnienie pokrywy zaworów na czwartym cylindrze z uszczelką odmy-części do wykonania usługi w zakresie wykonawcy,
- wymiana wentylatora chłodnicy - części do wykonania usługi w zakresie wykonawcy