

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej
Rodzaj robót	Wymiana pokrycia dachu i obróbek blacharskich na budynku garażowo-gospodarczym
Branża	Remontowa
Lokalizacja	Bydgoszcz, ul. Zygmunta Krasińskiego 10
Inwestor	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy

PRZEDMIAR ROBÓT

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. BUDYNEK GARAŻOWO-GOSPODARCZY - ilość przyjęto szacunkowo				
1.1. Demontaż				
1	KNR 4-01 0519/04	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych	m2	120
2	KNR 4-01 0519/05	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych Krotność: 2	m2	120
3	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	40
4	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	15
1.2. Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej				
5	KNR 4-01 0414/02	Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm na styk	m2	120
6	KNR-W 2-02 0504/02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	120
7	KNR-W 2-02 0504/03	Pokrycie papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2	30
8	KNR 4-01 0414/11	Wymiana desek czołowych	m	40
9	KNR 2-02 0508/04	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	40
10	KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 12cm	m	15
11	KNR 2-02 0506/01	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	20