

E1  
elewacja wschodnia



E2  
elewacja południowa



- 1 - DACH - BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA
- 2 - DETAL - TYNK / FARBA ELEWACYJNA RAL 9595
- 3 - DRZWI - RAL 9001
- 4 - ŚCIANA - TYNK / FARBA ELEWACYJNA RAL 9870
- 5 - BLENDY, GZYMSY - TYNK / FARBA ELEWACYJNA RAL 9595
- 6 - ŚCIANA - TYNK / FARBA ELEWACYJNA RAL 9870
- 7 - COKÓŁ - TYNK / FARBA ELEWACYJNA RAL 9592
- 8 - STOLARKA OKIENNA - RAL 9001
- 9 - BALUSTRADA - STALOWA RAL 9592

E2

E1

**uwagi:**

- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie
- elementy konstrukcji są pokazane w projekcie konstrukcyjnym
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu
- podane rozwiązania materiałowe są przykładowe; dopuszczalna jest zamiana na materiały innego producenta o niegorszych parametrach technicznych i wytrzymałościowych
- rysunki architektury rozpatrywać z rysunkami wszystkich branż. W razie niezgodności poinformować projektanta w trybie nadzoru autorskiego
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione

**UWAGA 1** - Gzymsy do zachowania w istniejącym kształcie, renowacja i uzupełnienie ubytków.

**UWAGA 2** - Uzupełnienie ubytków wykonać dopiero po zabezpieczeniu uszkodzonego muru przed dalszym nawilgacaniem oraz jego odsoleniu. Po tych zabiegach należy skuć uszkodzone fragmenty cegieł lub oczyścić powierzchnię muru za pomocą piaskowania albo hydropiaskowania oraz usunąć spoiny między cegłami na głębokość do 2 cm. Jeżeli wielkość ubytków w cegle przekracza objętość 1/2 jej wymiaru, należy ją wymienić. W pozostałych przypadkach, reprofiliację cegieł można przeprowadzić przy użyciu zaprawy naprawczej.

firma:		<b>PP STANISŁAWSKI</b>	
projekt:		Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	
adres:		dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obręb ewidencyjny: 0003 Baranów; Skwer Potworowskiego, 63-604 Grębanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranów - obszar wiejski,	
projektant:		mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA	podpis:
sprawdzający:		mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA	podpis:
asystent projektanta:		mgr inż. arch. Artur Klimczak	podpis:
temat rysunku:		elewacja wschodnia, południowa	
branża:	architektura	data:	05.2024
stadium:	PW	rewizja:	-
skala:	1:100	nr rys.:	E-01