

## Wytyczne Remontu klatki schodowej w budynku ZSP nr 2 w Kępnie ujęte w zadaniu budowy windy

- demontaż istniejących balustrad ,
- okładziny schodów płytkami ceramicznymi (wykonać z płytek ceramicznych gr.0,85cm gresy techniczne, antypoślizgowe w klasie R 10 ścieralność V klasa ścieralności na zaprawie klejowej)
- okładziny cokolika płytkami ceramicznymi
- malowanie całej klatki schodowej (ściany na korytarzach i ciągach komunikacyjnych : farba lateksowa zmywalna)
- montaż nowych balustrad ze stali nierdzewnej ,

wygląd klatki schodowej w miejscach wejść do zaprojektowanej windy



- proponowany wygląd balustrady schodowej wraz ze sposobem mocowania balustrady

