

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa  
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
 mail : kontakt@pzu.pl  
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

|             |                       |                      |                      |               |            |
|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------|
| USTALENIE   | WYSOKOŚCI             | SZKODY               | NR                   | PL20230731    | 10.08.2023 |
| WŁAŚCICIEL  | Komenda Wojewódzka P  |                      | FIRMA                |               |            |
|             | SIENKIEWICZA 65       |                      | 15-003 BIAŁYSTOK     |               |            |
| SYGNATURA   | PL2023073181660       |                      | RODZ. SZK            | OC            |            |
| MARKA       | MERCEDES-BENZ         | WDB 9066 . /9067 .   | TYP                  | 316 CDI EURO5 |            |
| NUMER VIN   | WDB9066331S664165     | NR REJ. [REDACTED]   | KOD TYPU             | 03 73 71      |            |
| WERSJA      | FURGON                | DRZWI PRZES DRABIN L | DRZWI ODSUW ŁADOWN P |               |            |
| WYPOSAŻENIE | DACH/DRZWI TYŁU WYSO  | OKNO ODS PRZ L       | OKNO ODS PRZ P       |               |            |
|             | DRZWI PRZESUW SPECJA  | OKNO T L             | OKNO T P             |               |            |
|             | DRZWI TYŁU Z OKNEM    | UKŁAD KLIMATYZACJI   | OSZKL CIEPŁOCHRONNE  |               |            |
|             | DOD OGRZEWANIE WODNE  | LUSTERKA Z NASTAWNE  | AKUMULAT DODATKOWY   |               |            |
|             | PRZYG DO ANTENY DACH  | REFLEKTORY P-MGIELNE | SYSTEM PARKTRONIK    |               |            |
|             | SIEDZ PASAŻ STANDARD  | ROZSTAW OSI 3665MM   | DRZWI TYŁU 270°      |               |            |
|             | LISTWA ZNAK BOCZNA    | WSKAŹN TEMP ZEWN     | KULA ZACZEPU PRZYCZ  |               |            |
|             | TRZECIA LAMPA STOP    | SZYBA TYLNA OGRZEW   | STOPIEŃ DRZWI TYŁU   |               |            |
|             | ODDZIELACZ WODY       | WŁĄCZNIK AKUMULAT    | ALTERNATOR 180 A     |               |            |
|             | 6-BIEG NSG370/TSG360  | STABILIZATOR OSI PRZ | AMORTYZATORY WZMOCN  |               |            |
|             | ESP                   | AIRBAG KIEROWCY      | PODUSZKA GAZ PASAŻER |               |            |
|             | 235/65 R16 .. /60 R17 | OBREŹC 6,5 J X 16    | WYKL DACHU           |               |            |
|             | OD S512370            | AIRB OCHR KLATKI K/P | OS PRZEDNIA NAST     |               |            |
|             | OSLONY P-BLOTNE PRZ   | OSLONA P-BLOTNA T    | PAKIET NA ZLE DROGI  |               |            |
|             | OSZKLENIE SCIEMNIONE  |                      |                      |               |            |

| R O B O C I Z N A |                          | BAZA CZASOWA        | 12 JC=1 RBG | CENA = [REDACTED] | PLN/RBG        |
|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------|
| NR POZ.           | PRACY / PRACE            | NAPRAWCZE           | POJEDYNCZE  | SCALONE           |                |
| KOD CZ            |                          |                     |             |                   | JC OPER. CENA  |
| 82-4901 01        | LAMPA ZESP T L           | WYB/WBUD            |             |                   | 5 [REDACTED]   |
| 72-8270 01        | USZCZELN DRZWI TYŁU      | WYB/WBUD            |             |                   | 4 [REDACTED]   |
| 72-1921 01        | DRWZI TYŁU L             | WYB/WBUD            |             |                   | 12 [REDACTED]  |
|                   | OBEJMUJE: DRZWI          | DOPASOWANIE         |             |                   |                |
| 72-6301 01        | UCHWYT LAMPY             | TABLICY REJSTR      | DRZWI TYL L |                   | 4 [REDACTED]   |
|                   | WYB/WBUD                 |                     |             |                   |                |
| 88-1052 01        | TABLICA REJESTR          | TYLNA ZDJECIE/ZALOZ |             |                   | 1 [REDACTED]   |
| 72-4886 01        | NASTAWIAK OKNA           | DRZWI TYLN L        | WYB/WBUD    |                   | 3 [REDACTED]   |
| 88-3511 01)       | OZNACZ MODELU (SPRINTER) | NA DRZW TYL L       |             |                   | 1 [REDACTED]   |
|                   | WYB/WBUD                 |                     |             |                   |                |
| 88-3511 01)       | OZNACZENIE MODELU        | WY/WB (PRACA UZUP)  |             |                   | 3 [REDACTED]   |
| BN                | Siatka ochronna          | WYB-WBUD/WYMIANA    |             |                   | 3* [REDACTED]  |
| BN                | drzwi TL                 | WYB-WBUD/WYMIANA    |             |                   | 6* [REDACTED]  |
| 3081              | DRZWI KOM ŁAD T L        | NAPRAWA             |             |                   | 6* [REDACTED]  |
| 5783              | POSZ NAROZA T L G        | NAPRAWA             |             |                   | 12* [REDACTED] |
| 1000              | oklejenie ostrz.         | drzwi TL            |             |                   | 6* [REDACTED]  |
| 1000              | naklejka drzwi TL        | NAPRAWA             |             |                   | [REDACTED]     |

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa  
tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
mail : kontakt@pzu.pl  
Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20230731 10.08.2023

LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 22.01.2023

KOD CZĘŚCI OPERACJA - 2-WARSTW UNI/MET JC

3081 DRZWI KOM ŁAD T L ODNOWA LAKIERU 19

5783 POSZ NAROZA T L G ODNOWA LAKIERU 10

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI OKREŚLENIE KOSZT MAT.

3081 DRZWI KOM ŁAD T L ODNOWA LAKIERU

5783 POSZ NAROZA T L G ODNOWA LAKIERU

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ JC OPER.

WSPÓŁCZYNNIK [REDAKTED] PLN/RBG CENA

CZAS LAKIEROWANIA [REDAKTED] 29

PRZYGOTOWANIE METAL 23

KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG : 52.0

KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 12 JC/RBG : 62.4

KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO CENA

ODNOWA LAKIERU [REDAKTED]

STAŁA MATERIAŁOWA METAL [REDAKTED]

WSPÓŁCZYNNIK ODCHYLENIA 67.00 % [REDAKTED]

CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.08.2023 / 08

KOD CZĘŚĆ OKREŚLENIE NUMER KATALOGOWY CENA

3110 OZNACZ TYPU SPRINTER 906 817 2314 [REDAKTED]

3283 OBUD KLAPY TYLNEJ L 000 826 0451 [REDAKTED]

1000 Siatka ochronna lampa TL [REDAKTED]

1000 drzwi TL przezbr. dod. [REDAKTED]