

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Andrzej Galicki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240321 09.04.2024

WŁAŚCICIEL KOMENDA WOJEWÓDZKA P SIENKIEWICZA 65
 15-003 BIAŁYSTOK

SYGNATURA PL2024032181554 RODZ. SZK OC

MARKA SKODA YETI (5L) ACTIVE
 NUMER VIN TMBJF45LXG6035195 NR REJ. [REDACTED] KOD TYPU 56 Y3 06

WERSJA OD 11.2015 WYPOSAŻ GREEN TEC RELING DACHU
 WYPOSAŻENIE UKŁAD KLIMATYZACJI OSZKL T ZIELONE CENTR RYGLOW ZDALNE
 4 GŁOSNIKI REFLEKTORY P-MGIELNE ŚWIATŁO JAZD DZIENNY
 WYPOSAŻENIE TKANINA WSKAZN WIELOFUKCYJNY SENSOR POZ OLEJU
 MOC FOT DZIEC ISOFIX 1197 CCM 81 KW PRZEKL 6 BIEG
 UKŁAD STOP-START OPONY 215/60 R16..H KOLA 7 J X 16
 PRADNICA 140 A ESP WYKONAN NA ZLE DROGI
 AIRBAG BOCZNY LISTWY DEKORAC WEW

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA/KL 1 = [REDACTED] PLN/RBG
 CENA/KL 2 = [REDACTED] PLN/RBG
 CENA/KL 3 = [REDACTED] PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE KL JC OPER.
 KOD CZ CENA

94 31 20 00 OBYDWIE LAMPY TYLNE WYB/WBUD 2 2 [REDACTED]
 63 69 19 01) NAKŁADKA ZDERZAKA TYL WYB/WBUD 2 7 [REDACTED]
 (LAMPY TYL WYBUDOWANE)
 63 55 19 51 WYKŁADZINA TYLNA D WYB/WBUD 2 2 [REDACTED]

2583 ZDERZAK T NAPRAWA 3 10* [REDACTED]

L A K I E R O W A N I E (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

KOD CZĘŚCI OPERACJA - 2-WARSTW-METALLIC JC
 - CZESCI MONTAZ WYBUD

2583 ZDERZAK T ODTW. LAK. EL. Z TW. 14
 2607 OSŁON UCHA HOLOWN TP L. WIERZCH.EL. Z TW. 1

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI OKREŚLENIE KOSZT MAT.
 2583 ZDERZAK T ODTW. LAK. EL. Z TW. [REDACTED]
 2607 OSŁON UCHA HOLOWN TP L. WIERZCH.EL. Z TW. [REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Andrzej Galicki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240321 09.04.2024
 LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ	JC	OPER.
WSPÓŁCZYNNIK	PLN/RBG	CENA
CZAS LAKIEROWANIA	15	
PRZYGOTOWANIE TWORZYWO	14	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	29	
KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO		CENA
ODNOWA LAKIERU K3		
LAKIEROWANIE WIERZCHNIE K2		
STAŁA MATERIAŁOWA TWORZYWO		
WSPÓŁCZYNNIK ODCHYLENIA	67.00 %	

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM KL 2 11 JC X		
RAZEM KL 3 10 JC X		
RAZEM ROBOCIZNA		
LAKIEROWANIE		
KOSZTY ROBOCIZNY		
KOSZTY MATERIAŁU		
RAZEM LAKIEROWANIE		
WARTOŚĆ BEZ VAT		
VAT 23.00 %		
WARTOŚĆ Z VAT		

OBJAŚNIENIA:

KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC LICENCJA 31928300
 * = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA CENY CZĘŚCI ZAM = CENY SUGEROWANE PR ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE
 (C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ T AUTOMOTIVE GMBH

Rok produkcji: 2015 Przebieg (odczytany): 315 117 km

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” - części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 1 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

STRONA 3