

KOSZTORYS EUROTAX nr 85354

wykonał(a): Michał Pieczyński, dnia 04.09.2023

do szkody nr: IP190-29344/01-23 z dnia 27.08.2023

nr licencji: 69102, wersja danych: 9.2023 wydrukowano dnia: 04.09.2023

DANE POJAZDU

Marka	BMW	Nr rejestracyjny	[REDACTED]
Model	Seria 3 [F30/F80] 15-18	Nr nadwozia	WBA8B11000AE92475
Typ	330i xDrive aut	Data 1. rejestracji	04.06.2018
Kod EC	0114416	Rok produkcji	2018
Przebieg		Przebieg	238120
Przebieg ostatni		Lakier	
Przebieg następny	02.06.2024		

POZYCJE KOSZTORYSU

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Okładzina zderzaka przedniego		WY	1,80	574,58 M
Pokrywa reflektora dodatkowego	L			
Pokrywa reflektora dodatkowego	R			
Ustaw.reflektorów przeciwmgielnych				
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem				
Pokrywa reflektora dodatkowego	R	WY	0,20/0,00	105,33 M
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Refl. przeciwmgłowy kpl.	R	WY	0,50/0,00	557,12 M
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem				
Nadkole wewn., przód	R	WY	0,20/0,00	69,19 M
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
Błotnik przedni	R	NA	1,00	0,00
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Błotnik przedni	R	WZ	1,20/0,80	0,00
Nakładka progu zewn.	R			
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Błotnik-przebrojenie do lakierowania	R	WZ	0,50/0,10	0,00
Napis na błotniku	R			
Nadkole wewn.	R			
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
		Łącznie	3,70	1 306,22

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Zderzak przedni k		200	K1R	1,20	714,15
Błotnik przedni kompletny	R	200	III	1,10	155,55
Przygotowanie blacha (tylko zdemontowane elem.)		200	L	1,10	166,80
Przygot.tworzyw(Praca dodatkowa)		200	L	0,50	58,10
		Łącznie		3,90	1 094,60

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne			1 306,22

Materiał lakierniczy	100%			1 094,60
Blacharz		3,60	90,00	324,00
Lakiernik		3,90	90,00	351,00
Prace dodatkowe		0,10	90,00	9,00
Mat. drobne i dodatkowe (2% od części)				26,12
Koszty naprawy łącznie (netto)				3 110,94
VAT (Materiał) 23%				558,20
VAT (Robocizna) 23%				157,32
Koszt naprawy łącznie (brutto)				3 826,46

Koszt naprawy kwota słownie: trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć zł, groszy 46/100

Zestawienie części wykorzystanych w rozliczeniu kosztorysowym

Ident/ETNR	Opis części	Dostawca	Kwota
20D10732	PJ Okładzina zderzaka przedniego (1010800) <i>Producent: POLCAR</i>	POLCAR	574,58 M
6502-07-0063918BP	PJ Pokrywa reflektora dodatkowego (1017002) <i>Producent: BLIC</i>	INTER CARS	105,33 M
20C1881V	Q Refl. przeciwmgłowy kpl. (1025902) <i>Producent: VALEO</i>	POLCAR	557,12 M
KH0063 3802	PJ Nadkole wewn., przód (1047402) <i>Producent: ELIT</i>	ELIT Polska	69,19 M

Eurotax nie gwarantuje prawidłowego zamówienia części w oparciu o zamieszczone w programie numery katalogowe

Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

Wyposażenia

- od 06.2018

Dodatkowe objaśnienia

M - części z modułu MONEX
 100% - wartość przygotowania do lakierowania uwzględniona w kosztorysie
 Dane - baza oryginalna: 9.2023, baza użyta do przeliczenia 9.2023

Informacja o możliwościach zakupu części wskazanych w kosztorysie

Inter Cars www.intercars.com.pl, Sprzedaż części: 801 80 20 20, +48 22 714 10 00
Polcar www.polcar.com, tel: 801-066-703, +48 22 492-24-00
ELIT Polska www.elitpolska.pl, Sprzedaż i dobór części: +48 12 683 88 88

Wysokość odszkodowania wskazana w niniejszej kalkulacji zapewni Państwu możliwość przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę. Ustalenie wysokości świadczenia na podstawie przyjętej przez Balcia kalkulacji kosztów naprawy pojazdu dokonano w oparciu o rynkową wartość usług, materiałów i części zamiennych w dniu ustalenia świadczenia, z uwzględnieniem podatku VAT (chyba, że uprawniony jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz ma prawo do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabywaniu rzeczy bądź usługi), z zastosowaniem:

- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład Balcia na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,