



TYCZYNIE OSI		N	UWAGI
K1	E		KONIEC
K1	5119839,106	6063562,59	
K2	5119828,654	6063588,479	POCZĄTEK
K3	5119820,173	6063583,410	POCZĄTEK
K4	5119852,877	6063595,241	KONIEC
K5	5119843,479	6063597,892	POCZĄTEK
K1	5119945,883	6063634,813	ŚRÓDEK ŁUKU
K2	5220057,289	6063636,657	ŚRÓDEK ŁUKU
K3	5220022,475	6063645,143	ŚRÓDEK ŁUKU
K4	5220203,319	6063669,358	ŚRÓDEK ŁUKU
K5	5220257,404	6063632,312	ŚRÓDEK ŁUKU
K6	5220257,584	6063631,713	KONIEC