

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Andrzej Galicki

USTALENIE	WYSOKOŚCI SZKODY	NR	PL20240226	29.02.2024
WŁAŚCICIEL	KOMENDA WOJEWÓDZKA P 15-003 BIAŁYSTOK	SIENKIEWICZA 65		
SYGNATURA	PL2024022680533	RODZ. SZK	OC	
MARKA	TOYOTA	LAND CRUISER 150	MODEL PODSTAWOWY	
NUMER VIN	JTEBR3FJ70K148629	NR REJ. [REDACTED]	KOD TYPU	70 LC 01
WERSJA	OD 08.2019	RELING DACHU	UKŁ KLIMAT AUTOMAT	
WYPOSAŻENIE	SZYBA CZOŁ OGRZEWANA UKŁAD 9 GŁOŚNIKÓW UKŁ OCZYSZCZ REFLEKT PÓŁKA PRZESUWNA SILNIK OGRZEW VISCO 6 BIEG SKRZY AUTOMAT REGULATOR SZYBKOSCI OGRZEWANIE PTC NORMA SPALIN EURO 6 PROGRAM STABIL (VSC) STOPNIE BOCZNE	LUSTERKO Z EL/NAST REFLEKTORY P-MGIELNE LAMPA P-MGL TYLNA UKŁAD AUTOALARMU KAMERA JAZDY W TYŁ REFLEKTOR LED OPONA 265/65 R17..T WYPOSAŻ ZIMNE KRAJE AIRBAG BOCZNY WYKONANIE DLA EUROPY	LUST ZEW LAKIEROWANE NAST REFLEKTORA SIEDZ T 3 MIEJ DZIEL KEYLESS ENTRY/DRIVE 2755CCM 130/150KW KOŁO ZAPSOWE Z TYŁU KOŁA ALU 7,5JX17 KONTROLA CISN W OPON AIRBAG KOLAN 5-DRZWIOWY	

R O B O C I Z N A	BAZA CZASOWA	10 JC=1 RBG	CENA = [REDACTED]	PLN/RBG
NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE			JC	OPER. CENA
KOD CZ				
B410	ZDERZAK T WYB/WBUD		8	[REDACTED]
B420)	ZDERZAK T WYMIANA (WYBUDOWANY)		8	[REDACTED]

L A K I E R O W A N I E (według AZT)		PAINT PRICES AS AT	:	16.10.2023
KOD CZĘŚCI	OPERACJA	- 2-WARSTW-METALLIC - CZESCI MONTAZ WYBUD	JC	
2581	ZDERZAK T	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	16	
MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ				
KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE		KOSZT.MAT.	
2581	ZDERZAK T	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	1030.00	
KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ				
	WSPÓŁCZYNNIK	48.00 PLN/RBG	JC	OPER. CENA
	CZAS LAKIEROWANIA		16	
	PRZYGOTOWANIE TWORZYWO		11	
	KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER	10 JC/RBG :	27	[REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Andrzej Galicki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240226 29.02.2024

LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 16.10.2023

KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO	CENA
LAKIEROWANIE NOWEJ CZĘŚCI STOPIEŃ K1R	[REDACTED]
STAŁA MATERIAŁOWA TWORZYWO	[REDACTED]
WSPÓŁCZYNNIK ODCHYLENIA	67.00 %

CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.02.2024 / 02

KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
2581	ZDERZAK T	3793534014	[REDACTED]
1000	HAK WCIĄGARKI		[REDACTED]

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM 16 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM ROBOCIZNA	[REDACTED]	[REDACTED]
LAKIEROWANIE	[REDACTED]	[REDACTED]
KOSZTY ROBOCIZNY	[REDACTED]	[REDACTED]
KOSZTY MATERIAŁU	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM LAKIEROWANIE	[REDACTED]	[REDACTED]
CZĘŚCI ZAMIENNE	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE	[REDACTED]	[REDACTED]
WARTOŚĆ BEZ VAT	[REDACTED]	[REDACTED]
VAT 23.00 %	[REDACTED]	[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT	[REDACTED]	[REDACTED]

OBJAŚNIENIA:

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA * = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
 I = CZĘŚĆ(I) IDENT. KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA
 ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATEX)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC
 LICENCJA 31928300
 (C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ
 T AUTOMOTIVE GMBH

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240226

Pojazd: TOYOTA LAND CRUISER 150 MODEL PODSTAWOWY
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDAKTED] / JTEBR3FJ70K148629
 Data pierwszej rejestracji: 2019-12-20 Rok produkcji: 22019

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
2581	ZDERZAK T	3793534014	P	Pomoc Non Stop	[REDAKTED]

W TRAKCIE OGLĘDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- Uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych
Dotyczy: ZDERZAK T

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” - części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 1 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX