

Przedsiębiorstwo MORION Sp. z o.o.			<div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 8</div>					Zał.nr: 2.8			
Miejscowość: Przedmość Gmina: Powiat: oleski Województwo: opolskie			Objekt: modernizacja oczyszczalni ścieków Praszka Inwestor: Wiercenie wykonał: Przedsiębiorstwo MORION Sp. z o.o. Dozor geologiczny: mgr A. Szczepanik			System wiercenia: mechaniczny, obrotowy					
						Rzędna: 191.40 m n.p.m					
						Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2017-02-23			
Wiercenie	Głębokość zwiarcładia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Stan gruntu	Ilość wałeczowań	Wilgotność	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t.]		[m]	[m]							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasypy	Nasyp		0.20	trylinka, szary	trylinka	szg		w	Ia
					1.0	nasyp budowlany (piasek drobny), żółty	nB (Pd)				
		Czwartorzęd	Czwartorzęd	2.0	1.80	piasek średni, żółty	Ps				
			3.0	3.00							