



Przedsiębiorstwo MORION Sp. z o.o.			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 5					Zał.nr: 2.5			
								Wiertnica: H25SG			
Miejscowość: Przedmość			Obiekt: modernizacja oczyszczalni ścieków Praszka			System wiercenia: mechaniczny, obrotowy					
Gmina:			Inwestor:			Rzędna: 189.70 m n.p.m					
Powiat: oleski			Wiercenie wykonał: Przedsiębiorstwo MORION Sp. z o.o.								
Województwo: opolskie			Dozor geologiczny: mgr A. Szczepanik			Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2017-02-23			
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Stan gruntu	Ilość wałeczków	Wilgotność	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t.]		[m]								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasypy	Nasyp		0.10	plyta betonowa, szary	beton	szg		w	
					0.50	nasyp budowlany (piasek średni), szary	nB (Ps)				
					1.0	nasyp budowlany (pospółka), szary	nB (Po)				
		Czwartorzęd	Czwartorzęd		1.60	pył, żółty	II	tpl	0/0	IIc1	
					2.40	piasek drobny przewarstwiany piaskiem średnim, żółty	Pd//Ps	szg	IIa		
					3.0						
					5.0	5.00					