



Przedsiębiorstwo MORION Sp. z o.o.			<div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 17</div>					Zał.nr: 2.17			
								Wiertnica: H25SG			
Miejscowość: Przedmość Gmina: Powiat: oleski Województwo: opolskie			Objekt: modernizacja oczyszczalni ścieków Praszka Inwestor: Wiercenie wykonał: Przedsiębiorstwo MORION Sp. z o.o. Dozor geologiczny: mgr A. Szczepanik			System wiercenia: mechaniczny, obrotowy					
						Rzędna: 193.30 m n.p.m					
						Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2017-02-24			
Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Stan gruntu	Ilość wałeczkozań	Wilgotność	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]	[m]							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasypy	1.0			nasyp budowlany (piasek średni), ciemny żółty	nB (Ps)	szg		w	Ia
		Nasyp									
		Czwartorzęd	2.0		2.00	piasek drobny, żółty	Pd			mw	Ila
Czwartorzęd	3.0		3.00								