

Przedsiębiorstwo MORION Sp. z o.o.			<div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 15</div>					Zał.nr: 2.15			
								Wiertnica: H25SG			
Miejscowość: Przedmość Gmina: Powiat: oleski Województwo: opolskie			Objekt: modernizacja oczyszczalni ścieków Praszka Inwestor: Wiercenie wykonał: Przedsiębiorstwo MORION Sp. z o.o. Dozor geologiczny: mgr A. Szczepanik			System wiercenia: mechaniczny, obrotowy					
						Rzędna: 192.70 m n.p.m					
						Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2017-02-24			
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Stan gruntu	Ilość wałeczków	Wilgotność	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]	[m]							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.15	trylinka, szary	trylinka				
		Nasypy				nasyp budowlany (piasek średni), brązowy	nB (Ps)				Ia
		Nasyp	1.0								
		Czwartorzęd			1.30			szg		w	
		Czwartorzęd	2.0			piasek średni + żwir, żółty	Ps+Ż				IIb
			3.0		3.00						