



Przedsiębiorstwo MORION Sp. z o.o.			<div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div> <div>Profil numer 4</div>					Zał.nr: 2.4			
								Wiertnica: H25SG			
Miejscowość: Przedmość Gmina: Powiat: oleski Województwo: opolskie			Objekt: modernizacja oczyszczalni ścieków Praszka Inwestor: Wiercenie wykonał: Przedsiębiorstwo MORION Sp. z o.o. Dozor geologiczny: mgr A. Szczepanik			System wiercenia: mechaniczny, obrotowy					
						Rzędna: 189.70 m n.p.m					
						Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2017-02-23			
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Stan gruntu	Ilość wałeczków	Wilgotność	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]	[m]							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasyp Nasyp	0.10		0.10	plyta betonowa, szary	beton				
		Czwartorzęd Czwartorzęd	1.0		1.40	nasyp budowlany (pospółka), szary	nB (Po)	szg			
					2.0	pył, żółty	Π	tpl	0/0		
					2.00	piasek średni, żółty	Ps	szg			
	5.0	5.00									