



Przedsiębiorstwo MORION Sp. z o.o.			<div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 14</div>					Zał.nr: 2.14			
								Wiertnica: H25SG			
Miejscowość: Przedmość Gmina: Powiat: oleski Województwo: opolskie			Obiekt: modernizacja oczyszczalni ścieków Praszka Inwestor: Wiercenie wykonał: Przedsiębiorstwo MORION Sp. z o.o. Dozor geologiczny: mgr A. Szczepanik			System wiercenia: mechaniczny, obrotowy					
						Rzędna: 193.50 m n.p.m					
						Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2017-02-24			
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Stan gruntu	Ilość wałczkowań	Wilgotność	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]	[m]							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.15	trylinka, szary	trylinka				
		Nasypy Nasyp	1.0		1.30	nasyp budowlany (piasek średni , piasek gliniasty), ciemny żółty	nB (Ps, Pg)			w	Ia
		Czwartorzęd Czwartorzęd	2.0		3.00	piasek średni przewarstwiany pyłem piaszczystym ze żwirem), żółty	Ps//IIp+Ż	szg		m	IIb
			3.0								