

Przedsiębiorstwo MORION Sp. z o.o.			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 7					Zał.nr: 2.7			
								Wiertnica: H25SG			
Miejscowość: Przedmość Gmina: Powiat: oleski Województwo: opolskie			Obiekt: modernizacja oczyszczalni ścieków Praszka Inwestor: Wiercenie wykonał: Przedsiębiorstwo MORION Sp. z o.o. Dozor geologiczny: mgr A. Szczepanik			System wiercenia: mechaniczny, obrotowy Rzędna: 192.00 m n.p.m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-02-23					
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Stan gruntu	Ilość wałeczków	Wilgotność	Warstwa geotechniczna
			[m]	[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Nasypany			nasyp budowlany (piasek średni), brunatny	nB (Ps)					Ia
		Czwartorzęd		0.40	piasek drobny przewarstwiany pyłem z domieszką żwiru, żółty	Pd//II+Ż	szg				Ila
		Czwartorzęd		2.50	pył piaszczysty, żółty	IIp	tpl				Ilc1
		Czwartorzęd		3.50	piasek średni, żółty	Ps	szg				Ilb
		Czwartorzęd		4.00							