




Przedsiębiorstwo MORION Sp. z o.o.			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 6					Zał.nr: 2.6			
								Wiertnica: H25SG			
Miejscowość: Przedmość Gmina: Powiat: oleski Województwo: opolskie			Obiekt: modernizacja oczyszczalni ścieków Praszka Inwestor: Wiercenie wykonał: Przedsiębiorstwo MORION Sp. z o.o. Dozor geologiczny: mgr A. Szczepanik			System wiercenia: mechaniczny, obrotowy Rzędna: 190.30 m n.p.m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-02-23					
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Stan gruntu	Ilość wałeczków	Wilgotność	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]	[m]							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasyp	1.0		1.20	nasyp budowlany (piasek średni, pospółka), żółto-szary	nB (Ps, Po)	szg		w	Ia
		Nasyp									
		Czwartorzęd	2.0		2.00	piasek drobny na granicy piasku średniego przewarstwiany pyłem, żółty	Pd/Ps//Π	szg			IIa
		Czwartorzęd									
			5.0		5.00						