

Przedsiębiorstwo MORION Sp. z o.o.

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 18

Zał.nr: 2.18

Wiertnica: H25SG

Miejscowość: Przedmość

Gmina:

Powiat: oleski

Województwo: opolskie

Obiekt: modernizacja oczyszczalni ścieków Prasza

Inwestor:

Wiercenie wykonał: Przedsiębiorstwo MORION Sp. z o.o.

Dozor geologiczny: mgr A. Szczepanik

System wiercenia: mechaniczny, obrotowy

Rzędna: 193.60 m n.p.m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2017-02-24

Wiercenie	Głębokość zwiarcłania wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Stan gruntu	Ilość wałeczków	Wilgotność	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]	[m]							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.08	kostka beotnowa, szary	kostka				
		Nasyp			1.0	nasyp budowlany (piasek średni, piasek gliniasty), ciemny żółty	nB (Ps, Pg)	szg			la
		Czwartorzęd			2.0	piasek gliniasty, ciemny żółty	Pg		0/0	w	IIc1
		Czwartorzęd			3.0			tpl			
					4.0	głina piaszczysta zwięzła z domieszką humusu i z kamieniami, brązowo-szara	Gpz+H+K		1/1		

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98