









<div>LABORATORIUM BUDOWLANE</div>			<div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div> <div>OTW 8</div>				<div>Zał.Nr: 5.8</div> <div>Wiertnica: WH 025 OsU</div> <div>X: 5711571.21</div> <div>Y: 5482810.89</div>			
<div>Rejon: ul. Le na</div> <div>Miejscowo : Ł knica</div> <div>Gmina: Ł knica</div> <div>Powiat: arski</div> <div>Województwo: lubuskie</div>			<div>Obiekt: droga osiedlowa</div> <div>Zleceniodawca: Urz d Miejski w Ł knicy</div> <div>Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.</div> <div>Dozór geol.: mgr Mateusz Nied wiecki</div>				<div>System wiercenia: mechaniczny obrotowy</div> <div>Rz dna: 136.50 m n.p.m. Gł boko : 5.50 m</div> <div>Skala 1 : 50</div> <div>Data wiercenia: 2024-01-15</div>			
Wiercenie	Gł boko zwierniadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<div>2.00</div>		Nasypy	<div>1.0</div> <div>2.0</div> <div>3.0</div> <div>4.0</div> <div>5.0</div>			nasyp niekontrolowany, ciemnoszary			w	
		Nasyp			1.10	Piasek drobny, szary z domieszk wiru	Pd+	IA		
					1.70	Piasek redni + wir, szary	Ps(+ )	IB		
					2.00	Ił, ciemnobr zowy z domieszk w gla brunatnego przewarstwiony piaskiem pylastym	I+Cb//Pπ	IIIA	w/nw	mpl
		Trzeciorz d			2.80	Piasek gliniasty, br zowy przewarstwiony piaskiem drobnym	Pg//Pd	IIA	w	pl
		Trzeciorz d			3.70	Piasek redni, szary	Ps	IB		szg
					5.50					