

		LABORATORIUM BUDOWLANE			WYNIKI BADA SOND DYNAMICZNYCH					Zał.Nr: 6.2											
Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.					Profil numer OTW 7					Sonda Nr: 02											
Miejscowość : Ł. knica Gmina: Ł. knica Powiat: arski Województwo: lubuskie					Obiekt: droga osiedlowa Zleceńodawca: Urząd Miejski w Ł. knicy Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o. Dozór geol.: mgr Mateusz Niedwiecki					Typ sondy: DPL											
										Rzeczna: 136.10 m n.p.m.											
										Skala 1 : 50	Data sondowania: 2024-01-15										
Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny			Ilość uderzeń na 10 cm wbięcia sondy										Interpretacja						
															N_{10}	N_{kor}	$I_D/(I_L)$	I_s			
[m.p.p.t]		[m]	Symbol	Warstwa											7	8	9	10			
1	2	3	4	5	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55																
	Nasypy	Nasyp	nN (ciężkie, PdH, cegła)		IA											11	11	0.52			
			nN (Pd+H)																		
	P π																				
	Pd//IIP																				
Trzeciorzęd		Trzeciorzęd																			