


<div><div>Laboratorium BUDOWLANE</div></div>		<div><div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div><div>OTW 1</div></div>					<div><div>Zał.Nr: 5.1</div><div>Wiertnica: WH 025 OsU</div><div>X: 5711267.29 Y: 5482608.54</div></div>					
<div>Rejon: ul. Le na Miejscowo : Ł knica Gmina: Ł knica Powiat: arski Województwo: lubuskie</div>			<div>Obiekt: droga osiedlowa Zleceńodawca: Urz d Miejski w Ł knicy Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o. Dozór geol.: mgr Mateusz Nied wiecki</div>			<div>System wiercenia: mechaniczny obrotowy</div> <div>Rz dna: 137.40 m n.p.m. Gł boko : 3.00 m</div> <div>Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-15</div>						
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia		Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<div><div>▼</div><div>2.40</div></div>		Nasyp	<div><div>1.0</div><div>2.0</div><div>3.0</div></div>	<div></div>		nasyp niekontrolowany, ciemnoszary	nN (u el+PdH)	w				
		Nasyp		<div></div>	0.40	Pasek redni + wir, szary	Ps(+)				IB	szg
		Trzeciorz d		<div></div>	1.50	łł, szaro-br zowy	I				IIIB	tpl
		Trzeciorz d		<div></div>	1.70	Pasek gliniasty, br zowy z domieszk wiru przewarstwiony piaskiem grubym	Pg+ //Pr				IIB1	
				<div></div>	2.40	Pasek gliniasty, br zowy z domieszk wiru przewarstwiony piaskiem grubym					IIA	
					3.00							