




| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|---------------|---|----------|-------------|--|--|--|--|--|
|  | | <div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div> <div>OTW 11</div> | | | | <div>Zał.Nr: 5.11</div> <div>Wiertnica: WH 025 OsU</div> <div>X: 5711322.43 Y: 5482553.95</div> | | | | | | | | | |
| Laboratorium Budowlane Sp. z o.o. | | | | Rejon: ul. Le na Miejscowo : Ł knica Gmina: Ł knica Powiat: arski Województwo: lubuskie | | | | Obiekt: droga osiedlowa Zleceniodawca: Urz d Miejski w Ł knicy Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o. Dozór geol.: mgr Mateusz Nied wiecki | | | | System wiercenia: mechaniczny obrotowy Rz dna: 133.00 m n.p.m. Gł boko : 3.00 m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-15 | | | |
| Wiercenie | Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t] | Stratygrafia | Skala [m] | Profil | Przelot [m] | Opis Litologiczny | Symbol gruntu | Warstwa geotechniczna | Wilgotno | Stan gruntu | | | | | |
| 1 | 2 | d 3 d | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
|  2.80 | | Czwartorz | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |  | | Gleba, ciemnoszara | Gb(PdH) | | w | szg | | | | | |
| | | Czwartorz | | 0.40 | Pasek redni + wir, szary | Ps(+) | IB | | | | | | | | |
| | | Trzeciorz d | | 1.40 | Pasek gliniasty, br zowy z domieszk wiru | Pg+ | IIB1 | | | | | | | | |
| | | Trzeciorz d | | 1.70 | łł, szaro-br zowy | I | IIIB | w/nw | tpl | | | | | | |
| | | | | 2.20 | Pospółka gliniasta, szara przewarstwiona pospółk | Pog//Po | IIB1 | | | | | | | | |
| | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | |