


<div><div>Laboratorium BUDOWLANE</div></div>		<div><div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div><div>OTW 10</div></div>					<div>Zał.Nr: 5.10</div> <div>Wiertnica: WH 025 OsU</div> <div>X: 5711336.45 Y: 5482608.17</div>						
<div>Rejon: ul. Le na Miejscowo : Ł knica Gmina: Ł knica Powiat: arski Województwo: lubuskie</div>			<div>Obiekt: droga osiedlowa Zleceniodawca: Urz d Miejski w Ł knicy Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o. Dozór geol.: mgr Mateusz Nied wiecki</div>				<div>System wiercenia: mechaniczny obrotowy</div> <div>Rz dna: 134.40 m n.p.m. Gł boko : 3.00 m</div> <div>Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-01-15</div>						
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia		Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu		
1	2	Czwartorz d Czwartorz d	4	5	6	7	8	9	10	11			
<div><div>▼</div><div>2.30</div></div>		Czwartorz d	<div><div>1.0</div><div>2.0</div><div>3.0</div></div>	<div></div>	0.30	Gleba, ciemnoszara	Gb(PdH)	IC	w	szg			
		Czwartorz d		<div></div>	0.90	Pospółka, szara	Po						
		Trzeciorz d		<div></div>	2.30	Pospółka gliniasta, szara	Pog						
		Trzeciorz d		<div></div>	2.70	Pył piaszczysty, szaro-br zowy przewarstwiony piaskiem pylastym	IIp//Pπ				IIA	w/nw	pl
				<div></div>	3.00	Pył piaszczysty, szaro-br zowy przewarstwiony piaskiem pylastym					IIB1	w	tpl