

Rejon: dz. nr 75/1, 76/1, 77/1 i 78/1

Miejscowo : Wielichowo

Gmina: Wielichowo

Powiat: grodziski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: proj. oczyszczalnia cieków

Zleceńodawca: ECO TREATMENT

Wiercenie: GEOLIT s.c.

Dozór geol.: mgr M. Głowacki

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rz dna: 67.52 m n.p.m. Gł boko : 6.00 m

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2019-05-23

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t.]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	PN-EN ISO 14688-2:2006	Włgotno	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		CZWARTORZ D Holocen Plejstocen	1.0	nB(PdH)		nasyp budowlany (piasek drobny próchniczny), szary	Mg	w	szg	NP1
			2.0	nB(PH)	1.3	nasyp budowlany (piasek próchniczny), ciemnoszary			zg	NP2
			3.0	nB(Ps+)	2.4	nasyp budowlany (piasek redni+ wir), ółty				
			3.0	nB(PdH)	2.8	nasyp budowlany (piasek drobny próchniczny), szary				
			4.0	Pd//Ps	3.3	piasek drobny, jasnoszary przewarstwiony piaskiem rednim	FSa	w/m		lb
			5.0	Pd//Ps//H	4.6	piasek drobny, jasnoszary przewarstwiony piaskiem rednim i humusem		m/nw	szg	la
			6.0		6.0					

Profil numer 9 Rz dna: 65.66 m n.p.m. X:5776153.40 Y:5592880.60 Data: 2019-05-23

		CZWARTORZ D Holocen Plejstocen	1.0	nB(PdH)		nasyp budowlany (piasek drobny próchniczny), szary	Mg	w	szg	NP1
			2.0	PH	1.3	piasek próchniczny, ciemnoszary	orSa			
			3.0	Pd//Ps	1.9	piasek drobny, jasnoszary przewarstwiony piaskiem rednim	FSa	w/m/nw		la
			5.0	Pd//Ps	4.5	piasek drobny, jasnoszary przewarstwiony piaskiem rednim		nw	zg	lb
			6.0		6.0					