

# PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU BUDYNKU

( art. 62 ust. 1 i 3 Ustawy Prawo Budowlane )

ADRES BUDYNKU : Stary Rynek 11/17 w Poznaniu

DATA PRZEGLĄDU : 8.07.2021 r.

RODZAJ PRZEGLĄDU : **ROCZNY BUDOWLANY**

Wartość użytkową budynku według danych zawartych w załączniku określa się jako :

**Dostateczna**

Budynek : **nadaje** się do użytkowania



**Załącznik do Protokołu Przeglądu Technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.**

ADRES BUDYNKU : Stary Rynek 11/17 Poznań

LP	ELEMENT BUDYNKU	STAN TECHNICZNY	OPIS	STOPIEŃ PILNOŚCI	ZALECENIA
1	POKRYCIE DACHOWE	dst	-	-	-
2	KOMINY	dst	Ubytki tynku	III	uzupełnić
3					
4	ELEWACJA , ŚCIANY	dst	Ubytki tynku na elewacji oraz zabrudzenia	III	Wyprawić i pomalować
5	ELEMENTY NA ELEWACJI	dst	-	-	-
6	ELEMENTY ODWODNIENIA BUDYNKU	dst	Braki oraz spękania obróbek blacharskich	III	Wymienić uszkodzone obróbki blacharskie
7	GZYMSY	dst	-	-	-
8	BALKONY	-	-	-	-
9	BALUSTRADY , KRATY	-	-	-	-
10	OPASKA	dst	-	-	-
11	STOLARKA OKIENNA	db	-	-	-
12	DRZWI WEJŚCIOWE	dst	-	-	-
13	SCHODY	dst	-	-	-
14	INSTALACJA ODGROMOWA	db	-	-	-
15	KLATKI SCHODOWE	dst	Miejscowe zabrudzenia	III	Klatka schodowa miejscowo do malowania
16	OZNAKOWANIE BUDYNKU	db	-	-	-
17	INNE	-	-	-	-

Stan techniczny : db – dobry , dst – dostateczny , - ndst – niedostateczny

Stopień pilności : I – bardzo pilne , II – pilne , III – w późniejszym terminie

Podpis osoby dokonującej przeglądu

INSPEKTOR NADZORU  
*Bogdan Fibinger*  
 upr. bud. nr UAN-8386/64/88  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby  
 Inżynierów Budownictwa  
 Nr WKP/BO/0471/08