

C. Wykaz drzew wnioskowanych do usunięcia

Nr w inwentaryzacji	Nazwa gatunku	Obwód pnia na wys. 130 cm [cm]	Przyczyna wnioskowanego usunięcia drzewa	Nr działki/arkusz mapy/obręb
0.	Jesion wyniosły	46	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
1.	Jesion wyniosły	42	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
3.	Jesion wyniosły	59	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
4.	Jesion wyniosły	58	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
5	Klon jawor	65	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
6.	Klon jawor	44	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
9.	Klon zwyczajny	28 + 33	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
11.	Jesion wyniosły	49	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
12.	Jesion wyniosły	44	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
13.	Klon jawor	36	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
15.	Topola osika	82	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
16.	Klon zwyczajny	75	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
17.	Klon jawor	34 + 31	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
18.	Klon zwyczajny	92	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
75.	Dąb szypułkowy	51	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
79.	Dąb szypułkowy	56	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
80.	Brzoza brodawkowata	101	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
81.	Topola osika	133	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
83.	Dąb szypułkowy	52	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
84.	Topola osika	72	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
85.	Topola osika	70	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
86.	Topola osika	92	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
87.	Topola osika	85	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
96.	Klon zwyczajny	85	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
98.	Klon jawor	66	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII

C. Wykaz drzew wnioskowanych do usunięcia

Nr w inwentaryzacji	Nazwa gatunku	Obwód pnia na wys. 130 cm [cm]	Przyczyna wnioskowanego usunięcia drzewa	Nr działki/arkusz mapy/obręb
99.	Dąb szypułkowy	107	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
100.	Jesion wyniosły	54	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
104.	Dąb szypułkowy	92	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
105.	Dąb szypułkowy	16 + 15 + 14	Projektowany parking w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
109.	Jesion wyniosły	18 + 23 + 18	Projektowany budynek w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
132.	Dąb szypułkowy	120	Projektowany budynek w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
160.	Dąb szypułkowy	46	Projektowany budynek w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
161.	Dąb szypułkowy	95	Projektowany budynek w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
162.	Dąb szypułkowy	60	Projektowany budynek w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
163.	Dąb szypułkowy	87	Projektowany budynek w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
164.	Dąb szypułkowy	66	Projektowany budynek w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
165.	Dąb szypułkowy	98	Projektowany budynek w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
166.	Dąb szypułkowy	90 + 76	Projektowany budynek w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
174.	Dąb szypułkowy	138	Projektowany budynek w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII
175.	Klon zwyczajny	56	Projektowany budynek w kolizji z drzewem	22/2 AR_2 Cieplice - VIII