

CENTRUM TECHNICZNEJ OBSŁUGI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH I MAJĄTKOWYCH PZU SA

Adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY nr 5118

wykonał(a): Dariusz Tkaczyk, dnia 2025-04-30

do szkody nr: PL2025042481212 z dnia 2025-04-03

nr licencji: 06944, wersja danych: 4.2025 wydrukowano dnia: 2025-04-30

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU
SIENKIEWICZA 65/
15-003 BIAŁYSTOK****DANE POJAZDU**

Marka	OPEL	Nr rejestracyjny	[REDACTED]
Model	Astra V Sports Tourer 15-19	Nr nadwozia	W0VBD8EH3K8007660
Typ	Astra V 1.6 T GPF Enjoy S&S		
Kod EC	0133255	Data 1. rejestracji	2018-12-05
		Rok produkcji	2018
Przegląd ostatni		Przebieg	209980
Przegląd następny		Sposób ustal. przeb.	Odczytany
Lakier	2-warst. metalik		

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY - POZYCJE

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Tabl rej		NA	0,10	[REDACTED] F
Okładzina zderzaka przedniego		WZ	0,70/0,00	[REDACTED]
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Zderzak przód-przebrojenie do lak.		WZ	1,80	[REDACTED]
Okładzina zderzaka przedniego				
Tłumik zderzaka przedniego				
Zasłepka haka holowniczego	R			
Listwy ozdobne zd. prz., boczne zestaw				
Listwa ochronna boczna	L			
Listwa ochronna boczna	R			
Oslona przeciw kamieniom boczna	L			
Pokrywa reflektora dodatkowego	L			
Pokrywa reflektora dodatkowego	R			
Krata wlotu powietrza				
Wlot powietrza				
Komplet czujników odstępów pojazdu				
Reflektory przeciwmgielne kpl.				
Oslona chłodnicy				
Owiewka dolna				
Aktywna przesłona chłodnicy				
Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem				
Łącznie			1,90	[REDACTED]

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Zderzak przedni k	200	K3		1,60	[REDACTED]

200	L	1,40	112,52
Łącznie		3,00	

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Materiał lakierniczy	65%		
Lakiernik	3,00	61,00	
Prace dodatkowe	1,90	61,00	
Wartość łącznie (netto)			
VAT (Materiał) 23%			
VAT (Robocizna) 23%			
Wartość łącznie (brutto)			

Kwota słownie: jeden tysiąc trzydzieści zł, groszy 13/100

W wyliczeniu zastosowano 35% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

Brak części do optymalizacji

Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

Wyposażenia

- Akumulator 70 Ah
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Felga 16"
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Oś tylnia z łącznikiem Watt's
- Przednie tarcze hamulcowe 300mm
- System asystenta parkowania, przód+tył
- Światła przeciwmgielne
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Automatycznie ściemniające się lustro wewnętrzne
- DAB (Digital Audio Broadcasting)
- Funkcja Start/Stop
- Klimatyzacja 2-strefowa
- Poduszka dachowa
- Sensory deszczu
- Szyby podn. elektr. (tył)
- Tempomat odstępu

Dodatkowe objaśnienia

- F - pozycje wprowadzone z ręki
M - części z modułu MONEX
100% - wartość przygotowania do lakierowania
Dane - baza oryginalna: 4.2025, baza użyta do przeliczenia 4.2025

W celu naprawy pojazdu w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów gradu (pozycje kosztorysu oznaczone symbolem PDR) i w kwotach, jakie zostały podane dla tych operacji, prosimy o kontakt z firmą ATUM PLUS za pośrednictwem adresu e-mail: zlecenia@atumplus.pl lub telefonicznie pod numerem: Kontakt Center (t) 500 351 110 w godzinach (8.00 – 16.30), www.atumplus.pl

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,

W przypadku:

- zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody,

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl

- chęci zakupu materiału lakierniczego w ww. cenach,
- chęci zakupu części zamiennych w ww. cenach

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: kontakt@pomocnonstop.pl lub pod nr telefonu: 801-105-075.

Pytania o dostępność części można przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego www.pomocnonstop.pl wybierając temat „Dostępność części zamiennych i materiałów lakierniczych”.

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 1 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata.

Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577 - 581).

Notatka