



Istniejące osłony stale wg otrzymanych danych i obliczenia oraz wykonywane kontrolne pomiary dozymetryczne przez Organy Nadzorujące nie stwierdziły dotychczas uchybień w zabezpieczeniu istniejącego Gabinetu Rentgenowskiego I.

Opracował:	Zb. Zebranowski	Obiekt:	SAMODZIELNY PUBLICZNY
Kreślił:	Zb. Zebranowski		ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wieluniu
Data:	listopad 2009r		98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16
Skala 1:50	Wymiary w [mm]	Tytuł Rys.:	Rys. nr:
		ZASTOSOWANIE DODATKOWYCH OSŁON STAŁYCH	03