


OTWÓR BADAWCZY

nr 3


km 0+200



OTWÓR BADAWCZY

nr 4


km 0+280



OTWÓR BADAWCZY

nr 2G

km 0+235



Rys.1.2. Układ warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni ul. Hajduki w Świętochłowicach
- otwory badawcze nr 3, 4 i 2G