



OTWÓR BADAWCZY
nr 5
km 0+345



OTWÓR BADAWCZY
nr 1G
km 0+380



Rys.1.3. Układ warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni ul. Hajduki w Świętochłowicach
- otwory badawcze nr 5 i 1G