

## INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

**Temat: Zagospodarowanie terenu szkolnego przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje w Bydgoszczy w ramach inwestycji Miasta pn. „Plac do gier i zabaw na osiedlu Bartodzieje (Program BBO)”.**

**Szkoła Podstawowa nr 14**

**ul. Żmudzka 12, 85- 85-028 Bydgoszcz**

**działka nr 117/1, 118/1, 119, 121/1, obręb 192**

LISTOPAD 2021

AUTOR:

Pracownia architektury Krajobrazu LAUDA OGRODY Anna Lauda-Pastuszka  
ul. Domasława Chrościcy 5, 85-796 Bydgoszcz

## Spis treści

|  |   |
|--|---|
| I. CZĘŚĆ OPISOWA .....   | 2 |
| 1 Przedmiot i cel opracowania .....                                    | 2 |
| 2 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana .....                      | 2 |
| II ZAŁĄCZNIKI .....  | 5 |
| 1. Zał. 1 Rys. nr Z-1. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana ..... | 5 |

## I. CZĘŚĆ OPISOWA

### 1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana na terenie planowanej inwestycji - Zagospodarowanie terenu szkolnego przy ulicy Żmudzkiej 12 na os. Bartodzieje w Bydgoszczy na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 (dz. nr ew. 117/1, 118/1, 119, 121/1, 123/1, 124/1 obręb 192). Zamawiającym jest Miasto Bydgoszcz (na podstawie umowy nr WIM 272.53.2021.) w ramach inwestycji Miasta pn. „Plac do gier i zabaw na osiedlu Bartodzieje” (Program BBO).

### 2 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana jest podstawą do opracowania projektu zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 14. Celem opracowania jest przedstawienie zgodnego z rzeczywistością spisu ilościowego elementów architektoniczno-budowlanych oraz ich stanu technicznego.

Opracowywany teren przyszkolny zlokalizowany jest w centralnym punkcie w pobliżu budynku szkoły, sali gimnastycznej, oraz kompleksu elementów sportowych wraz z placem zabaw. Boisko szkolne posiada nawierzchnie utwardzoną, asfaltowo - betonową o średnim stanie technicznym i wizualnym. Na istniejącej nawierzchni zauważalne są ślady po grach boiskowych. Pomędzy boiskiem, a bieżnią wykonaną z nawierzchni poliuretanowej istnieją ławki bez oparcia znajdujące się w złym stanie technicznym. Wykorzystywane są one na zajęciach wychowania fizycznego, jak również służą do wypoczynku podczas przerw. W pozostałej części boiska istnieją takie same ławki – ustawione głównie pod drzewami. Łącznie zinwentaryzowano 20 szt. ławek. W celu zachowania bezpieczeństwa zaleca się ich demontaż i wymianę na nowe. Na opracowywanym terenie od strony północno-zachodniej i południowo-wschodniej usytuowane są żółte barierki ochronne wzdłuż skarp. Dodatkowo odnotowano występowanie śmietników w ilości 5 szt. Integralną część opracowania stanowi Zał. 1 Rys. nr Z-1 – Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana.

Inwentaryzację sporządziła: mgr inż. Anna Lauda-Pastuszka (Inspektor nadzoru terenów zieleni, Architekt Krajobrazu).

Dokumentacja fotograficzna:



*Fot. 1 Działziniec szkolny*



*Fot. 2 Barrierki ochronne na dziedzińcu szkolnym*





*Fot. 3 Śmietnik w północno-wschodniej części boiska szkolnego*



*Fot. 4 Ławki bez oparcia*



*Fot. 4 Ławki bez oparcia zlokalizowane w pobliżu bieżni*

## II ZAŁĄCZNIKI

1. Zał. 1 Rys. nr Z-1. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

