



①	POKÓJ 2-OSOBOWY Z WĘZŁEM SANITARNYM	15,3 m ²
②	POKÓJ 3-OSOBOWY BEZ WĘZŁA SANITARNEGO	18,3 m ²
③	POKÓJ SOCJALNY	19,2 m ²
④	KUCHENKA ODDZIAŁOWA	15,1 m ²
⑤	POKÓJ TERAPII ZAJĘCIOWEJ	37,6 m ²
⑥	ŁAZIENKA ZBIORCZA	37,4 m ²
⑦	POKÓJ ODDZIAŁOWY	16,5 m ²
⑧	ŁAZIENKA	5,2 m ²

Przewidywana ilość osób na kondygnacji : 24 mieszkańców + 7 osób personelu

Powierzchnia budynku	Okolo 2390 m ²
Wysokość budynku	Budynek do 16m SW
Liczby kondygnacji budynku	1- Podziemna, 5 - nadziemnych
Parametry pożarowe występujących substancji palnych	Materiały niebezpieczne pożarowo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nie będą przechowywane. Jedynym gazem przechowywanym w obiekcie jest tlen medyczny na poziomie parteru.
Kategorie zagrożeń ludzi	ZL II
Gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych	Qd do 500 MJ/m ²
Podział obiektu na strefy pożarowe	Obiekt stanowi jedną strefę pożarową.
Miejsca usytuowania materiałów i pomieszczeń niebezpiecznych pożarowo	Według uzyskanych informacji nie przewiduje się magazynowania, i rozlewania materiałów pożarowo niebezpiecznych.
Ocena zagrożenia wybuchem	Brak zagrożenia wybuchem
Odległość od obiektów sąsiednich	Budynek położony jest na działce nr 1578/4. Na działce sąsiedniej zlokalizowany jest budynek mieszkalno-usługowy, którego ściana zewnętrzna z otworami okiennymi zlokalizowana jest pod kątem 90o względem ściany frontowej budynku DPS. W pasie co najmniej 4m ściana rozpatrywanego budynku jest ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie REI 120. Ściana boczna budynku DPS również jest ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120. Ściana ta znajduje się w granicy działki. Przylega do niej budynek garażu zlokalizowany na sąsiedniej działce. Po przeciwległej stronie usytuowany jest garaż. Zachowane są odległości pomiędzy poszczególnymi budynkami usytuowanymi na sąsiednich działkach budowlanych.

- 

NOSZE
- 

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
- 

DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE
- 

HYDRANT WEWNĘTRZNY
- 

GAŚNICA
- 

SCHODAMI W DÓŁ

Dom Pomocy Społecznej Olkusz ul.Jana Kantego 4
Kategoria obiektu ZLII
RZUT III PIĘTRA