

TABELA 3_Zieleń w kolizji z inwestycją niewymagająca uzyskania zgody na wycinkę

lp	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Piętnica	Obwód pniłana 0,05 m	Krzewy [m2] Średnica korony	Wys. [m]	Uwagi i zalecenia	Nr działki
1K19	<i>Deutzia x hybrida</i>	Żyłistek mieszańcowy			1,1	1,5	Krzew formowany, liczne nieprofesjonalne cięcia, korona przerzedzona, rośnie na skarpie, stan średni.	164/23
1K20	<i>Juniperus communis</i>	Jałowiec pospolity			0,3	1,2	Krzew formowany, korona zwarta, gęsty, stan dobry.	164/23
10K2	<i>Picea abies</i>	Świerk pospolity			0,8	1,3	Forma krzewiasta, liczne ślady cięć od dołu krzewu, posusz w miejscu cięcia, stan średni.	164/23
11K1	<i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea'	Berberys Thunberga 'Atropurpurea'			1,2	1	Korona formowana, przerzedzona, stan dość dobry.	164/23
16K1	<i>Cornus alba</i>	Dereń biały			1,5	1,5	Krzew mocno przerzedzony, silnie przycięty, formowany, cięcia wykonane nieprawidłowo, stan średni.	164/23
21K1	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni			2	1	Krzew formowany, korona przerzedzona, stan średni.	164/23
21K2	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni			2	1	Krzew formowany, korona przerzedzona, stan średni.	164/23
21K3	<i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea'	Berberys Thunberga 'Atropurpurea'			0,8	1	Krzew formowany, korona przerzedzona, stan średni.	164/23
21K4	<i>Taxus baccata</i>	Cis pośredni			1,2	0,9	Krzew formowany, stan dobry.	164/23
25	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	26	40	1,5	5	Śadzony w szpalerze wzdłuż ogrodzenia, korona gęsta, zwarta, stan dobry.	164/23
27	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	33	41	1,5	5	Śadzony w szpalerze wzdłuż ogrodzenia, korona gęsta, zwarta, stan dobry.	164/23
37GK1	<i>Cotoneaster suecicus</i>	Irğa szwedzka			5	1,2	2 sztuki irgi rosnące za ogrodzeniem na nasypie , stan dobry.	164/23