

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Andrzej Galicki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240624 02.07.2024

WŁAŚCICIEL KOMENDA WOJEWÓDZKA P SIENKIEWICZA 65
 15-003 BIAŁYSTOK

SYGNATURA PL2024062482898 RODZ. SZK OC

MARKA HYUNDAI I30 (PD) COMFORT
 NUMER VIN TMAH3813ALJ061085 NR REJ. [REDACTED] KOD TYPU 30 82 27

WERSJA OD 08.2019 UKŁ KLIMAT AUTOMAT SZYBA CZOŁ Z PASEM
 WYPOSAŻENIE OSZKL TONOW (PRYWAT) WSPOM ZMIANY KIERUNK CHŁODZEN ALTERNATIV
 ELEK PODN SZYBY ZACI LUST ZEW SZEROK NADZÓR
 LUETERKA ZEW. Z KIER SMART KEYLESS LUSTERKO Z EL/OGRZEW
 LUSTERKO ELEK SKŁAD BLUETOOTH 6 GŁOSNIKOW
 WYPOSAŻENIE TKANINA REFLEKTORY P-MGIELNE ŚWIATŁO DZIENNE LED
 WYCIER TYLNEJ SZYBY MOC FOT DZIEC ISOFIX PLYTA BEZPIECZENSTWA
 OŚW ZAKRĘTU STATYCZ WSPOMAG TELEF ALARM SZYBA CZOŁ OGRZEWANA
 AUTOM WŁĄCZNI ŚWIATEŁ PEDAŁY ALUMINIOWE AUDIOSYS "PREMIUM"
 PRZYCISK ROZRUSZNIKA BŁOKADA ROZRUCH ELEK UKŁAD AUTOALARMU
 UCHW DO NAPOJ T SRO NORMA SPALIN EURO 6 KAMERA JAZDY W TYŁ
 1353CCM 103KW 6-ST SKRZYNIA BIEGOW SYST "START & STOP" POMOC PARKOWANIA TYL
 ABS SYSTEM ROZPOZN MOWY OŚ TYL MULTI-LINK CRUISE-CONTROL
 OPONA 195/65 R15..H OCHRONA PRZECHODNIÓW FELGI ALU 6 J X 15
 KONTROLA CIŚN W OPON RELING DACHU KONSOLA SRO Z PODŁOK
 OSŁONA BAGAŻNIKA 5-DRZW STATION WAGON ESC
 PAKIET MODEL 2018 AIRBAG BOCZNY AIRB OCHRONY GŁOWY
 AIRBAG BOCZNY GLS KLAMKI LAKIEROWANE WYPOSAŻ CZARNE POŁYS
 TABL REJESTRAC TYP B KRAT CHŁOD WKŁAD CHR

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA = [REDACTED] PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE KOD CZ		JC	OPER. CENA
52902A00	POJAZD PRZ POMIARY Z REGULACJA	10	[REDACTED]
86590R00	SPOILER ZDERZAK PRZ WYB/WBD	3	[REDACTED]
86451R0R)	NADKOLE P PRAWY WYBUD/WBUDOW	1	[REDACTED]
BRAK NR	WYTŁUMIENIE PODŁOGI PRZ P WYB/WBUD	4	[REDACTED]
28795R00	OSŁONA CIEPLNA WYB/WBUD	4	[REDACTED]
28658R00	TLUMIK WYB/WBUD	3	[REDACTED]
28700R00	TLUMIK T WYB/WBUD	3	[REDACTED]
BRAK NR	KOLO JEZDNE P P ZDJECIE/ZALOZ	2	[REDACTED]
BRAK NR	RURA WYDECH PRZ ODLACZ/POLACZ	2	[REDACTED]
BN	OSŁONA METALOWA D WYB-WBUD/WYMIANA	20*	[REDACTED]
8818	TLUMIK NAPRAWA	30*	[REDACTED]
8829	TLUMIK KOŃCOWY NAPRAWA	10*	[REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Andrzej Galicki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240624 02.07.2024
 CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.06.2024 / 06

KOD CZĘŚĆ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
0287	SPOILER ZDERZ PRZ	0E86591G4000	[REDACTED]
0288	16 P NIT JEDNOSTRONNY	1416003133	
0842	NADKOLE P P	86812G4000	
0844	ZATRZASK MOCOWANIA P	1420608250B	
4262	WYTŁUM PODŁOGI PRZ P	84145G4100	
8846	BL IZOL CIEPLNEJ S	28793G4000	
1000	OSŁONA METALOWA D	SILNIKA	

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM 82 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	
POMIARY 10 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM ROBOCIZNA		[REDACTED]
CZĘŚCI ZAMIENNE	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE		[REDACTED]
WARTOŚĆ BEZ VAT		[REDACTED]
VAT 23.00 %		[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT		[REDACTED]

OBJAŚNIENIA:
 CENY CZĘŚCI-CENY PRODUC./IMPORT.
 NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA
 I = CZĘŚĆ(I) IDENT.
 ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATEX

* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
 KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA
)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC
 LICENCJA 31928300

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240624

Pojazd: HYUNDAI I30 (PD) COMFORT
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDACTED] / TMAH3813ALJ061085
 Data pierwszej rejestracji: 2019-11-19 Rok produkcji: 2019
 Przebieg (odczytany): 173 602 km

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
0287	SPOILER ZDERZ PRZ	OE86591G4000	Q	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0288	SRUBA	1416003133	O	Pomoc Non Stop	
0842	NADKOLE P P	86812G4000	O	Pomoc Non Stop	
0844	KLIPS MOCOWANIA	1420608250B	O	Pomoc Non Stop	
4262	WYTŁUM PODŁOGI PRZ P	84145G4100	O	Pomoc Non Stop	
8846	BL IZOL CIEPLNEJ S	28793G4000	O	Pomoc Non Stop	
1000	OSŁONA METALOWA D	SILNIKA	O	Pomoc Non Stop	

W TRAKCIE OGLĘDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych
 Dotyczy: SPOILER ZDERZ PRZ, SRUBA, NADKOLE P P, KLIPS MOCOWANIA, WYTŁUM PODŁOGI PRZ P, BL IZOL CIEPLNEJ S

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za robocizogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” – części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z opiekunem klienta lub infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 2 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.