

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Andrzej Galicki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20230925 05.10.2023
 WŁAŚCICIEL KOMENDA WOJEWÓDZKA P SIENKIEWICZA 65
 15-003 BIAŁYSTOK
 SYGNATURA PL2023092580428 RODZ. SZK OC
 MARKA RENAULT MEGANE III (B7/DZ) EXPRESSION
 NUMER VIN VF1BZ0N0643986247 NR REJ. ██████████ KOD TYPU 12 82 03
 WERSJA OD 07.2010 BEZPIECZENSTWO 2 UKŁAD KLIMATYZACJI
 WYPOSAŻENIE PODN SZYB T ELE IMPU RADIO-CD/MP3 REFLEKTORY P-MGIELNE
 AUTOMAT WŁĄCZ ŚWIATE SIEDZ PASAŻ PODP LEŃ WYPOSAŻENIE TKANINA
 SIEDZENIE T DZIEL CZUJ DESZCZ SZY CZOŁ WYPOSAŻENIE HARM 01
 UKŁAD AUTOALARMU OŚWIETL PRUGU PRZ/TY 1870 CCM 96 KW
 PRZEKL 6 BIEG TEMPOPILOT OPONA 205/55 R 16..H
 OBRECZE 6,5JX16 KOŁPAK KOŁA PEŁ 16" WYPOSAŻENIE SAN913
 5-DRZWIOWY KOD WYPOSAŻENIA EA2

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA/KL 1 = ██████████ PLN/RBG
 CENA/KL 2 = ██████████ PLN/RBG
 CENA/KL 3 = ██████████ PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE	KL	JC	OPER. CENA
5212 KA ZDERZAK PRZ WYB/WBUD	1	10	██████████
BRAK NR KIEROWNICA POWIETRZA ZDERZAKA PRZ	1	1	██████████
6822 KA TABLICA REJESTR PRZEDNIA ZDJECIE/ZALOZ	1	2	██████████
BRAK NR KRATKA DOL ZDERZAKA PRZ WYB/WBUD	1	2	██████████
5360 VA SPOILER ZDERZAK PRZ WYB/WBD	1	1	██████████
6579 VA LISTWA OCHRONNA L ZDERZAKA PRZE WYB/WBUD	1	1	██████████
6579 VA LISTWA OCHRONNA P ZDERZAKA PRZE WYB/WBUD	1	1	██████████
5949 KA) REFLEKTOR P-MGIELNY L WYBUD/WBUDOW	1	1	██████████
5949 KA) REFLEKTOR P-MGIELNY P WYBUD/WBUDOW	1	1	██████████
BRAK NR REFLEKTORY P-MGIELNE NASTAWA	1	1	██████████
6795 KA) REFLEKTOR P WYB/WBUD	1	1	██████████
8072 KA REFLEKTORY NASTAWA	1	3	██████████
4292 VA) BŁOTNIK PRZ P WYB/WBUD (REFLEKTOR WYBUDOWANY)	1	2	██████████
3116 KA) KOŁO JEZDNE P P ZDJECIE/ZALOZ	1	1	██████████
3117 KA) KOŁO/KOLA PRZ WYB/WBUD PR UZUP	1	1	██████████
0281 ZDERZAK P NAPRAWA	2	5*	██████████

L A K I E R O W A N I E (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 22.01.2023

KOD CZĘŚCI	OPERACJA		JC
		- 2-WARSTW-METALLIC	
		- CZESCI MONTAZ WYBUD	
0281	ZDERZAK P	ODTW. LAK. EL. Z TW.	16
0742	BLOTNIK PRZ P	ODNOWA LAKIERU	10

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Andrzej Galicki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20230925 05.10.2023

LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 22.01.2023

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	ODTW. LAK. EL. Z TW. ODNOWA LAKIERU	KOSZT MAT.		OPER. CENA
0281	ZDERZAK P				
0742	BLOTNIK PRZ P				
KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ			JC		OPER. CENA
	WSPÓŁCZYNNIK	PLN/RBG			
	CZAS LAKIEROWANIA		26		
	PRZYGOTOWANIE PRACA GŁ. TWORZYWO		14		
	PRZYGOTOWANIE PRACA DOD. METAL		8		
	KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :		48		
KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO					CENA
	ODNOWA LAKIERU				
	ODNOWA LAKIERU K3				
	STAŁA MATERIAŁOWA PRACA GŁ. TWORZYWO				
	STAŁA MATERIAŁOWA PRACA DOD. METAL				
	WSPÓŁCZYNNIK ODCHYLENIA		67.00 %		

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Andrzej Galicki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20230925

05.10.2023

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM KL 1 29 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM KL 2 5 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM ROBOCIZNA		[REDACTED]
LAKIEROWANIE		
KOSZTY ROBOCIZNY [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
KOSZTY MATERIAŁU [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM LAKIEROWANIE		[REDACTED]
WARTOŚĆ BEZ VAT		[REDACTED]
VAT 23.00 %		[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT		[REDACTED]

OBJAŚNIENIA:

* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
 KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA NR CZĘŚCI ZAMIENNEJ NIE ZAWSZE JEST
)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC LICENCJA 31928300
 (C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ
 T AUTOMOTIVE GMBH

Rok produkcji: 2010 Przebieg (odczytany): 105 141 km

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za robocizogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.