

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Andrzej Kuczyński

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240311 20.03.2024

WŁAŚCICIEL Komenda Wojewódzka P FIRMA
 SIENKIEWICZA 65 15-003 BIAŁYSTOK
 SYGNATURA PL2024031180744 RODZ. SZK OC

MARKA HYUNDAI I30 (PD) COMFORT
 NUMER VIN TMAH3813ALJ060750 NR REJ. [REDACTED] KOD TYPU 30 82 27

WERSJA UKŁ KLIMAT AUTOMAT SZYBA CZOŁ Z PASEM OSZKL TONOW (PRYWAT)
 WYPOSAŻENIE WSPOM ZMIANY KIERUNK ELEK PODN SZYBY ZACI LUST ZEW SZEROK
 NADZÓR LUETERKA ZEW. Z KIER SMART KEYLESS
 LUSTERKO Z EL/OGRZEW LUSTERKO ELEK SKŁAD BLUETOOTH
 6 GŁOSNIKÓW WYPOSAŻENIE TKANINA REFLEKTORY P-MGIELNE
 ŚWIATŁO JAZDY DZIENN WYCIER TYLNEJ SZYBY MOC FOT DZIEC ISOFIX
 OŚW ZAKRĘTU STATYCZ WSPOMAG TELEF ALARM SZYBA CZOŁ OGRZEWANA
 AUTOM WŁĄCZNI ŚWIATEŁ PEDAŁY ALUMINIOWE AUDIOSYS "PREMIUM"
 PRZYCISK ROZRUSZNIKA BLOKADA ROZRUCH ELEK UKŁAD AUTOALARMU
 UCHW DO NAPOJ T SRO NORMA SPALIN EURO 6 KAMERA JAZDY W TYŁ
 1353CCM 103KW 6-ST SKRZYNIA BIEGOW POMOC PARKOWANIA TYL
 CRUISE-CONTR ADAPTAC ABS SYST "START & STOP"
 OPONA 195/65 R15..H FELGI ALU 6 J X 15 KONTROLA CISN W OPON
 OŚ TYŁ MULTI-LINK KONSOLA SRO Z PODŁOK AIRBAG BO CZNY
 OCHRONA PRZECHODNIÓW ESC AIRB OCHRONY GŁOWY PAKIET MODEL 2018
 RELING DACHU WYPOSAŻ CZARNE POŁYS AIRBAG BO CZNY
 5-DRZW STATION WAGON KLAMKI LAKIEROWANE GLS
 LIMOUSINE 2 PAKET KRAT CHŁOD WKŁAD CHR
 TABL REJESTRAC TYP B

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA = [REDACTED] PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE KOD CZ		JC	OPER. CENA
18600A00	REFLEKTORY NASTAWA	3	[REDACTED]
66400R00)	MASKA SILNIKA WYB/WBUD	2	[REDACTED]
81125R00	IZOL MASKI SILNIKA WYB/WBUD	2	[REDACTED]
86512R00)	ZDERZAK PRZ KPL WYMIENIĆ (ZDERZAK WYBUDOWANY) OBEJMUJE: NIEZBĘDNY OSPRZĘT WYB/WBUD LUB WYMIENIĆ	6	[REDACTED]
BRAK NR 66300R5A)	ZDERZAK PRZ WYB/WBUD BŁOTNIK PRZ P WYB/WBUD OBEJMUJE: NIEZBĘDNY OSPRZĘT WY/WB	4 4	[REDACTED]
86521R00)	ODBOJNIK PRZ WYB/WBUD	1	[REDACTED]
98510R00)	POMPA SPRYSKIWACZA SZYB WYB/WBUD	1	[REDACTED]
BN	Osłona syreny WYB-WBUD/WYMIANA	2*	[REDACTED]
0471	MASKA SILNIKA NAPRAWA	30*	[REDACTED]
0742	BŁOTNIK PRZ P KPL NAPRAWA	5*	[REDACTED]
0471	MASKA SILNIKA KONS. PROFILI ZAMK	3*	[REDACTED]
0742	BŁOTNIK PRZ P KPL KONS. PROFILI ZAMK	3*	[REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Andrzej Kuczyński

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240311 20.03.2024
 LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024
 KOD CZĘŚCI OPERACJA - 2-WARSTW-METALLIC JC
 - CZĘŚCI MONTAZ WYBUD
 0283 ZDERZAK P LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R 11
 0471 MASKA SILNIKA ODNOWA LAKIERU 23
 0742 BŁOTNIK PRZ P KPL ODNOWA LAKIERU 10

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	KOSZT.MAT.	
0283	ZDERZAK P	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R		
0471	MASKA SILNIKA	ODNOWA LAKIERU		
0742	BŁOTNIK PRZ P KPL	ODNOWA LAKIERU		
KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ			JC	OPER.
WSPÓŁCZYNNIK 48.00 PLN/RBG				CENA
CZAS LAKIEROWANIA			44	
PRZYGOTOWANIE PRACA GŁ. METAL			11	
PRZYGOTOWANIE PRACA DOD. TWORZYWO			5	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :			60	
KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO				CENA
LAKIEROWANIE NOWEJ CZĘŚCI STOPIEŃ K1R				
ODNOWA LAKIERU				
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA GŁ. METAL				
STAŁA MATERIAŁOWA PRACA DOD. TWORZYWO				
WSPÓŁCZYNNIK ODCHYLENIA			67.00 %	

CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.03.2024 / 03

KOD CZĘŚĆ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
0283	ZDERZAK P	5510-00-3137902P	
0286	KRATKA DOL ZDERZ PRZ	86561G4AA0	
0298	OSŁONA P REFL P-MGL	86564G4AB0	
0315	ODBOJNIK PRZ	86520G4050	
0322	WSPORNIK P ZDERZ P	86554G4000	
0407	KIER POW G CHŁODNICY	OE86362G4000	
0410	KRATA WLOTU POW KPL	86351G4AC0	
0415	LISTWA KRATY CZOŁ	86355G4100	
0416	OSŁONA KRATY CZOŁOW	86356G4000	
0562	REFLEKTOR P KPL	92102G4060	
0636	REFL ŚWIAT DZIEN P	92208G4210	
1437	POMPA SPRYSK SZYBY	FE183275	
1000	Osłona syreny	dźwiękowej	
1000	oklej uszkodz elem	folią	

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Andrzej Kuczyński

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20240311

20.03.2024

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN

ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM 60 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM ROBOCIZNA		[REDACTED]
KOSZTY DODATKOWE		
KONS. PROFILI ZAMKN		
TOTAL 6 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM KOSZTY DODATKOWE		[REDACTED]
LAKIEROWANIE		
KOSZTY ROBOCIZNY	[REDACTED]	[REDACTED]
KOSZTY MATERIAŁU	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM LAKIEROWANIE		[REDACTED]
CZĘŚCI ZAMIENNE		
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE		[REDACTED]
WARTOŚĆ BEZ VAT		[REDACTED]

VAT 23.00 %		[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT		[REDACTED]

OBJAŚNIENIA:

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA * = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
 I = CZĘŚĆ(I) IDENT. KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA
 ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC
 LICENCJA 32024700
 (C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ
 T AUTOMOTIVE GMBH

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240311

Pojazd: HYUNDAI I30 (PD) COMFORT
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDACTED] / TMAH3813ALJ060750
 Data pierwszej rejestracji: 2019-11-02 Rok produkcji: 22019
 Przebieg (odczytany): 95 013 km

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
0283	ZDERZAK P	5510-00-3137902P	PJ	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0286	KRATKA DOL ZDERZ PRZ	86561G4AA0	O	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0298	OSŁONA P REFL P-MGL	86564G4AB0	O	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0315	ODBOJNIK PRZ	86520G4050	O	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0322	WSPORNIK P ZDERZ P	86554G4000	O	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0407	KIER POW G CHŁODNICY	OE86362G4000	Q	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0410	KRATA WLOTU POW KPL	86351G4AC0	O	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0415	LISTWA KRATY CZOŁ	86355G4100	O	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0416	OSŁONA KRATY CZOŁOW	86356G4000	O	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0562	REFLEKTOR P KPL	92102G4060	O	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0636	REFL ŚWIAT DZIEN P	92208G4210	O	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
1437	POMPA ZB UK OCZYSZCZ	FE183275	P	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
1000	Osłona syreny	dźwiękowej	O	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
1000	oklej uszkodz elem	folią	O	Pomoc Non Stop	[REDACTED]

W TRAKCIE OGLĘDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- Uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych
 Dotyczy: ZDERZAK P, KIER POW G CHŁODNICY, POMPA ZB UK OCZYSZCZ

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” – części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 3 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.