

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Marek Szydłowski

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20231120 27.11.2023

WŁAŚCICIEL Komenda wojewódzka w SIENKIEWICZA 25 PL2023112082530 FIRMA 15-003 BIAŁYSTOK RODZ. SZK OC

MARKA BMW 3 RZĄD F30N 330I XDRIVE
 NUMER VIN WBA8B11000AE92475 NR REJ. [REDACTED] KOD TYPU 01 AF 26

WERSJA OD 07.2017 REFLEK PMGIELNY LED ADVANTAGE
 WYPOSAŻENIE SYSTEM PRZELAD KLIMAT AUTOM 2 STREF CZUJ DESZCZ SZY CZOŁ
 ZAKRES CO2 CONNECTED DRIVE REFLEKTOR LED
 UKŁ SPRYSK REFLEKTOR POKRYCIA TEKSYTALNE UKŁAD GŁOSNOWMOWIACY
 ZAGŁOW TYL SKŁADANE PAKIET SCHOWKÓW PODŁOK PRZ PRZESUWNY
 INSTALACJA ALARMOWA REGULACJA SZYBKOSCI LUSTERKO WEWN PRZYSŁ
 PARK DIST CONTR P/T 1998CCM 185KW 8-BIEG AUTOMATYCZNA
 SERVOTRONIC ZABEZP ŚRUB KOŁA OPONY 225/50 R17..W
 OBRĘCZ 7,5X17 ALU INTERIEURL SATIN NAPĘD 4 KÓŁ
 SPECYFICZNE EU OPONA JAZDY BEZ CIŚN KONTROLA CISN W OPON

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 12 JC=1 RBG CENA/KL 1 = [REDACTED] PLN/RBG
 CENA/KL 2 = [REDACTED] PLN/RBG
 CENA/KL 3 = [REDACTED] PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE KOD CZ		KL	JC	OPER. CENA
BRAK NR	CZAS DOD DO OPERACJKI PODSTAWOWEJ	3	2	[REDACTED]
51 11 656	WYKŁADZINA ZDERZAKA PRZ WYB/WBUD	3	9	[REDACTED]
51 11 551	BELKA GÓR ZDERZAKA PRZ WYB/WBUD (NAKŁADKA ZDERZAKA WYBUDOWANA)	3	10	[REDACTED]
	OBEJMUJE: REFLEKTORY WYB/WBUD			
51 11 561	BELKA DÓŁ ZDERZAKA PRZ WYB/WBUD (NAKŁADKA ZDERZAKA WYBUDOWANA)	3	1	[REDACTED]
51 11 592	NAKŁADKA ZDERZAKA PRZ WYMIENIĆ (NAKŁADKA ZDERZAKA WYBUDOWANA)	3	12	[REDACTED]
66 20 614	PRACA DODATKOWA DLA PARK DISTANCE CONTR OBEJMUJE: OTWORY WYTŁOCZYĆ I UCHWYTY CZUJNIKÓW WKLEIĆ	3	5	[REDACTED]
61 67 803	PRACA DODATKOWA PRZY UKŁADZIE OCZYSZCZANIA REFLEKTORÓW	3	3	[REDACTED]
51 71 600)	OBEJMUJE: DYSZE SPRYSKIWACZA WYB/WBUD PROWADNICA POWIETRZA CHŁODNICZY WYB/WBUD	3	6	[REDACTED]

L A K I E R O W A N I E (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 16.10.2023

KOD CZĘŚCI OPERACJA - 2-WARSTW-METALLIC JC
 - CZĘŚCI MONTAZ WYBUD

0283 WYKL ZDERZAKA PRZ LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R 12

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Marek Szydłowski

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20231120 27.11.2023

LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 16.10.2023

KOD CZĘŚCI 0283	OKREŚLENIE WYKL ZDERZAKA PRZ LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	KOSZT.MAT.	
	KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ WSPÓŁCZYNNIK [REDACTED] PLN/RBG	JC	OPER. CENA
	CZAS LAKIEROWANIA [REDACTED]	12	
	PRZYGOTOWANIE TWORZYWO	11	
	KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	23.0	
	KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 12 JC/RBG :	27.6	[REDACTED]
	KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO LAKIEROWANIE NOWEJ CZĘŚCI STOPIEŃ K1R STAŁA MATERIAŁOWA TWORZYWO WSPÓŁCZYNNIK ODCHYLENIA	67.00 %	CENA [REDACTED]

CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.11.2023 / 11

KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
0283	WYKL ZDERZAKA PRZ	5510-00-0063916PP	[REDACTED]
0288	ZEST KLEJU ZDERZAKA	83 19 5 A54 7C4	[REDACTED]
0289	ZEST WSPOR ZDERZ PRZ	5503-05-0063961P	[REDACTED]
0371	KIER POW PRZ G	51 74 7 255 413	[REDACTED]
0415	KRATA OZD PRZ L	KH0063 9902	[REDACTED]
0416	KRATA OZD PRZ P	KH0063 9901	[REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Marek Szydłowski

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20231120 27.11.2023

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 12 JC = 1 RBG		
RAZEM KL 3 48 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM ROBOCIZNA		[REDACTED]
LAKIEROWANIE		
KOSZTY ROBOCIZNY [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
KOSZTY MATERIAŁU [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM LAKIEROWANIE		[REDACTED]
CZĘŚCI ZAMIENNE		
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE	[REDACTED]	[REDACTED]
WARTOŚĆ BEZ VAT		[REDACTED]
VAT 23.00 %		[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT		[REDACTED]

OBJAŚNIENIA:

NR KATALOG, NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA * = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
 I = CZĘŚĆ(I) IDENT. KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA
 LICENCJA 32074400)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC
 (C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ
 T AUTOMOTIVE GMBH

uszkodzenia nie związane ze szkoda znajdujące się poza strefą uszkodzeń:
-uszkodzenie pokrywy silnika po stronie prawej. Element kwalifikuje się do naprawy i lakierowania
naprawczego [REDACTED]

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20231120

Pojazd BMW 2-BZAD F30N 330I XDRIVE
 Numer rejestracyjny / VIN [REDAKTOWANE] / WBA8B11000AE92475
 Data pierwszej rejestracji: 2018-06-05 Rok produkcji: 2018
 Przebieg (odczytany): 244 606 km

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
0283	WYKL ZDERZAKA PRZ	5510-00-0063916PP	PJ	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0288	ZEST KLEJU ZDERZAKA	83 19 5 A54 7C4	O	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0289	ZEST WSPOR ZDERZ PRZ	5503-05-0063961P	PJ	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0371	KIER POW PRZ G	51 74 7 255 413	O	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0415	KRATA OZD PRZ L	KH0063 9902	P	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0416	KRATA OZD PRZ P	KH0063 9901	P	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]

W TRAKCIE OGLĘDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- Uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych
 Dotyczy: WYKL ZDERZAKA PRZ, ZEST WSPOR ZDERZ PRZ, KRATA OZD PRZ L, KRATA OZD PRZ P

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za robociznogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” - części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 2 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX