



### JEDNOTKA ZEWNĘTRZNA

Qch=22,4kW

Qgrz=25,0kW

3N400V 50Hz

P=6,3kW

I=18,9A

poziom ciśnienia akustycznego 52/54dB(A)

wym.1428x1080x480

waga 171kg

— GAS — GAS — GAS — GAS — Instalacja freonowa

— — — — — Instalacja skroplin

TEMAT OPRACOWANIA	Roboty remontowe w obiekcie zabytkowym polegające na dostosowaniu Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domku Pastora” w Łomży ul. Krzywe Koło 1 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	DATA: 20.01.2023
INWESTOR	Miasto Łomża, ul. Stary rynek 14 18-400 Łomża	SKALA 1:100
PT	RZUT PIWNICY INSTALACJA KLIMATYZACJI	NR RYS. S-1
SPORZĄDZIŁ	Piotr Koźluk nr upr. PDL/0140/PBS/17	PODPIS: