

**CENTRUM TECHNICZNEJ OBSŁUGI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH I MAJĄTKOWYCH PZU SA**

Adres korespondencyjny: ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

**USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY nr 5076**

wykonał(a): Marek Szydłowski, dnia 2023-10-19

do szkody nr: PL2023092580384 z dnia 2023-09-11

nr licencji: 10403, wersja danych: 10.2023 wydrukowano dnia: 2023-10-19

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU**

**SIENKIEWICZA 65/**

**15-003 BIAŁYSTOK**

**DANE POJAZDU**

Marka	RENAULT	Nr rejestracyjny	[REDACTED]
Model	Megane III 08-12	Nr nadwozia	VF1BZ0N0643958614
Typ	Megane 1.9 dCi Color Edition		
Kod EC	0091223	Data 1. rejestracji	2010-09-24
		Rok produkcji	2010
Przebieg		Przebieg	214130
Przebieg następny		Sposób ustal. przeb.	Odczytany
Lakier			

**USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY - POZYCJE**

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
<b>Zderzak-część dolna</b> Nr katalogowy: 601499 Uwagi (materiał): Element z plastiku		WY	1,40/0,00	[REDACTED] M
<b>Światło odblaskowe</b> Nr katalogowy: 5403-09-1230105P Uwagi (materiał): Element z plastiku Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX	L	WY	0,10	[REDACTED]
<b>Nakładka zderzaka tylnego, góra</b> Zderzak tył wy- /zamontować Kpl. czujników odstępu pojazdu Osłona z tworzywa, wewnętrzna Osłona z tworzywa, wewnętrzna Dwa koła tył wy-/za- Uwagi (materiał): Element z plastiku		WZ	1,40	[REDACTED]
<b>Zderzak tył-przebrojenie do lak.</b> Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX		WZ	1,40/0,00	[REDACTED]
		<b>Łącznie</b>	<b>1,50</b>	[REDACTED]

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
<b>Zderzak tylny, część górna a-c</b>		200	K3	1,40	[REDACTED]
<b>Przygot.tworzyw(Tylko wybudow.elementy)</b>		200	L	1,40	[REDACTED]
		<b>Łącznie</b>		<b>2,80</b>	[REDACTED]

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne			
Materiał lakierniczy	67%		
Blacharz	1,50		
Lakiernik	2,80		
<b>Wartość łącznie (netto)</b>			
<b>VAT (Materiał) 23%</b>			
<b>VAT (Robocizna) 23%</b>			
<b>Wartość łącznie (brutto)</b>			

Kwota słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia zł, groszy 75/100

Zestawienie części zamiennych			
Mcode	Opis części	Dostawca	Kwota
3012850	PJ Zderzak-część dolna <i>Producent: POLCAR</i>	Pomoc Non Stop	
3027401	PJ Światło odbłaskowe <i>Producent: BLIC</i>	Pomoc Non Stop	

#### Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

#### Dodatkowe objaśnienia

F - pozycje wprowadzone z ręki  
M - części z modułu MONEX  
100% - wartość przygotowania do lakierowania  
Dane - baza oryginalna: 10.2023, baza użyta do przeliczenia 10.2023

W celu naprawy pojazdu w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów gradu (pozycje kosztorysu oznaczone symbolem PDR) i w kwotach, jakie zostały podane dla tych operacji, prosimy o kontakt z firmą ATUM PLUS za pośrednictwem adresu e-mail: [zlecenia@atumplus.pl](mailto:zlecenia@atumplus.pl) lub telefonicznie pod numerem: Kontakt Center (t) 500 351 110 w godzinach (8.00 – 16.30), [www.atumplus.pl](http://www.atumplus.pl)

#### Informacja o możliwościach zakupu części zamiennych

**Pomoc Non Stop** [kontakt@pomocnonstop.pl](mailto:kontakt@pomocnonstop.pl) lub pod nr telefonu: 801-105-075

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.