



0 20 40m

## Objaśnienia

- OW 7 lokalizacja i numer otworu wiertniczego wykonanego na etapie badań szczegółowych
- P105 lokalizacja i numer otworu badawczego z wykrytym zanieczyszczeniem cynkiem na etapie badań wstępnych
- obszar remediacji EX-SITU
- P246/153,73 archiwalne otwory badawcze

**dekonta**  
Polska

DEKONTA Polska Sp. z o.o.  
ul. Ściegiennego 252, 25-116 Kielce

Temat: **Sprawozdanie z badań szczegółowych** na zawartość substancji powodujących ryzyko na terenie poligonu wojskowego w miejscowości Pstrąże na działce o numerze ewidencyjnym 53 obręb 0024 Pstrąże

Tytuł: Mapa dokumentacyjna. Zanieczyszczenie poniżej głębokości 0,25 m p.p.t.

Opracowała: mgr Maja Dziakiewicz

Data: 09.2019 r.

Zał. nr 2.2