


- kanalizacja wewnętrzna Dn 160 PCV
- kanalizacja ogólnospławną
- kanalizacja deszczowa
- studnia deszczowa Dn 315
- studnia ogólnospławna Dn 600
- upust podziarny


Szkie uproszczony - podwórko nieruchomości
ul. Krzywe Stego 51



STARSZY INSPEKTOR NADZORU
Jawęstorskiego
biurowy sanitarny
Nr upr. 117/Sz/93
Tadeusz Frankowski

Szkie uprzedzony podwórko nieruchomości
ul. Krzywoustego 51

- kanalizacja zewnętrzna Dn 160 PCV
- kanalizacja ogólnospławniowa
- kanalizacja deszczowa
- studnia deszczowa Dn 315
- studnia ogólnospławniowa Dn 600
- opust podwórzny



STARSZY INSPEKTOR NADZORU
inwestycyjnego
branży sanitarnej
Nr upr. 117/Sz/93
Tadeusz Frankowski

