

Rejon: dz. nr: 104/2, 24/2, 47/2

Miejscowo : Janowice

Gmina: Kruszwica

Powiat: inowrocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Objekt: przebudowa drogi gminnej

Zleceniodawca: R-DROG Rafał Młynarczyk



Wiercenie: GEOactiv Piotr Ta ski

Dozór geol.: mgr Piotr Ta ski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rz dna: 81.34 m n.p.m. Gł boko : 10.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2023-01-23

Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t.]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Włgotno	ID	IL	Ilo wałeczkowa	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<div><div><div>▼</div><div>4.10.46</div></div><div>Czwartorz d</div><div>6.00 ~</div><div>7.80 ~</div><div>8.90 ~</div></div>	Qh	1.0			Nasyp niekontrolowany o składzie piasku drobnego próchnicznego z domieszk gruzu ceglanego, szary	nN (PdH)	w								
	Qp	2.0		1.10	Głina piaszczysta, br zowa	Gp	mw		0.05	0/1	tpl	ID			
		2.20		3.0			0.15		1/1	IC					
		4.0		4.50	Głina piaszczysta, szara	Gp//Pg	w								
		5.0		5.20	Głina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, szara				0.40	3/4	pl	IA			
		6.0		6.70	Głina piaszczysta, szara	Gp									
		7.0		7.80					0.25	2/2	tpl	IB			
		8.0		8.90											
				10.0		10.00									

Rejon: dz. nr: 104/2, 24/2, 47/2

Miejscowo : Janowice

Gmina: Kruszwica

Powiat: inowrocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Objekt: przebudowa drogi gminnej

Zlecniodawca: R-DROG Rafał Młynarczyk

Wiercenie: GEOactiv Piotr Ta ski

Dozór geol.: mgr Piotr Ta ski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rz dna: 81.17 m n.p.m. Gł boko : 10.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2023-02-13

Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t.]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Włgotno	ID	IL	Ilo wałczkowa	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Qh			0.60	Nasyp niekontrolowany o składzie piasku gliniastego próchnicznego, czarny	nN (PgH)	w					
	1.0			1.30	Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem rednim, br zowy	Pg//Ps	mw		0.40	1/2	pl	IA
	2.0			2.50	Gлина piaszczysta, br zowo-szara				0.25		tpl	IB
	3.0			3.00	Gлина piaszczysta, szara	Gp			0.15			IC
	4.0			4.90	Gлина pylasta, szara	Gπ						
	5.0			5.30								
	6.0			6.80	Gлина piaszczysta, szara	Gp	w		0.40	3/4	pl	IA
	7.0											
	8.0								0.25	2/2		IB
	9.0			8.60	Piasek gliniasty, szary	Pg			0.15	1/1	tpl	IC
	10.0								0.25			IB
				10.00								

4.20.20

5.80 ~

6.30 ~

9.00 ~

Czwartorz d

Qp


Rejon: dz. nr: 104/2, 24/2, 47/2
Miejscowo : Janowice
Gmina: Kruszwica
Powiat: inowrocławski
Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: przebudowa drogi gminnej
Zlecniodawca: R-DROG Rafał Młynarczyk
Wiercenie: GEOactiv Piotr Ta ski
Dozór geol.: mgr Piotr Ta ski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rz dna: 83.00 m n.p.m. Gł boko : 4.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2023-02-13

Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t.]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotno	ID	IL	Ilo wałczkowa	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Czwartorz d	Qh 1.0 2.0 3.0 4.0		1.00 1.80 4.00	Nasyp niekontrolowany o składzie piasku gliniastego próchnicznego, czarny Gлина piaszczysta, br zowa	nN (PgH) Gp	w		0.15 0.25	1/1 2/2	tpl	IC IB

Rejon: dz. nr: 104/2, 24/2, 47/2

Miejscowo : Janowice

Gmina: Kruszwica

Powiat: inowrocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Objekt: przebudowa drogi gminnej

Zleceniodawca: R-DROG Rafał Młynarczyk

Wiercenie: GEOactiv Piotr Ta ski

Dozór geol.: mgr Piotr Ta ski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rz dna: 83.43 m n.p.m.

Gł boko : 4.00 m

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2023-02-13

Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t.]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotno	ID	IL	Ilo wałeczkowa	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Qh			0.70	Nasyp niekontrolowany o składzie piasku redniego próchniczego z domieszk gruzu ceglanego przewarstwiony piaskiem gliniastym, szary	nN (PsH+gC//Pg)	w					
	Czwartorz d	Qp		2.20	Gлина piaszczysta, br zowa	Gp	mw		0.05	0/1	tpl	ID
				4.00			w		0.15	1/1		IC

Rejon: dz. nr: 104/2, 24/2, 47/2

Miejscowo : Janowice

Gmina: Kruszwica

Powiat: inowrocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: przebudowa drogi gminnej

Zleceniodawca: R-DROG Rafał Młynarczyk

Wiercenie: GEOactiv Piotr Ta ski

Dozór geol.: mgr Piotr Ta ski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rz dna: 83.19 m n.p.m.

Gł boko : 4.00 m

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2023-02-13

Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t.]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotno	ID	IL	Ilo wałczkowa	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Qh	1.0		0.80	Nasyp niekontrolowany o składzie piasku średniego próchniczego z domieszk gruzu ceglanego przewarstwiony piaskiem gliniastym, szary	nN (PsH+gC//Pg)	w					
	Czwartorz d	2.0		1.90			mw		0.05	0/1		ID
	Qp	3.0			Gлина piaszczysta, br zowa	Gp	w		0.15	1/1	tpl	IC
		4.0		4.00								