



PROGEO PROKOPCZUK

# KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: RKS

Miejscowo : Działoszyce  
Gmina: m. Działoszyce  
Powiat: pi czowski  
Województwo: wietokrzyskie




Obiekt: Park  
Inwestor:  
Wiercenie: ProGeo Prokopczuk  
Dozór geol.: mgr in . Piotr Prokopczuk

System wiercenia: udarowy

Rz dna: 214.50 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia:

Gł boko zwierciadła wody [m p.p.ł]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Stan gruntu	ID/IL		Wilgotno	Warstwa geotechniczna		
								Stopie zag szczenia	Stopie plastyczno ci				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		1.0		1.00	nasyp niebudowlany ( glina piaszczysta, cegła)	nN (Gp, cegła)	pl		0.44	w	IIA		
		2.0		2.00	glina pylasta, br zowa				G $\pi$	mpl	0.63	w/nw	IIB
		3.0		3.00	glina pylasta, br zowa								
		4.0		4.00									