


Tynk do skucia, uzupełnienia


Uszkodzone cegły do uzupełnienia

Zawilgocone ściany do osuszenia

Widok uszkodzeń na ścianie południowej od wewnątrz pokoi




Szczegół B



1:50

Uwaga: Malowanie całości pomieszczenia.



OBIEKT :	BUDYNEK A INSTYTUTU ASTRONOMII UW
INWESTOR :	PRZY ULICY KOPERNIKA 11 WE WROCŁAWIU
INSTRUMENTALNA PRACOWNIA PROJEKTOWA	UNIWERSYTET WROCŁAWSKI p.l. UNIWERSYTECKI 1
FAZA PROJEKTU :	PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA RYSUNKU :	POKÓJ NR 16 - ZESTAWIENIE USZKODZEŃ
PROJEKTOWAŁ :	mgr inż. arch. Maria Gajda-Kuchaiz
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. arch. Jolanta Bartnik
DATA OPR. :	08.11.2022
SKALA :	1:50 1:25