



Widok uszkodzeń na ścianie wschodniej od wewnątrz - pokój 14



Tynk do skucia, uzupełnienia
Uszkodzone cegły do uzupełnienia
Zawilgocone ściany do osuszenia

Uwaga: Malowanie całości pomieszczenia.



OBIĘKT :	BUDYNEK A INSTYTUTU ASTRONOMII UW PRZY ULICY KOPERNIKA 11 WE WROCŁAWIU				
INWESTOR :	UNIWERSYTET WROCŁAWSKI p.l. UNIWERSYTECKI 1				
<div>jednostka projektowa</div> <div><div></div><div>Autorska Pracownia Projektowa ARCH - STUDIO UL.KOŁŁATAJA 11/63 45-064 OPOLE TEL/FAX +48 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@ist.pl</div></div>					
FAZA PROJEKTU :	PROJEKT TECHNICZNY				branża architektura
NAZWA RYSUNKU:	POKÓJ NR 14 - ZESTAWIENIE USZKODZEŃ				data opr. 08.11.2021
PROJEKTOWAŁ :	mgr inż. arch. Maria Gajda-Kucharz	nr uprawnień	241/83Op	podpis	nr rysunku A-16
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. arch. Jadwiga Bartnik	59/89/Op			skala 1:50 1:2