





Szczegół A




Szczegół B



Szczegół C, D



Widok uszkodzeń na ścianie północnej od wewnątrz - pokój 12



Tynk do skucia, uzupełnienia
Uszkodzone cegły do uzupełnienia
Zawilgocone ściany do osuszenia

Uwaga: Malowanie całości pomieszczenia.

OBIEKT :	BUDYNEK A INSTYTUTU ASTRONOMII UW PRZY ULICY KOPERNIKA 11 WE WROCŁAWIU			
INWESTOR :	UNIWERSYTET WROCŁAWSKI p.l. UNIWERSYTECKI 1			
jednostka projektowa				
Autorska Pracownia Projektowa ARCH - STUDIO UL. KOŁŁATAJA 11/63 45-064 OPOLE TEL/FAX +48 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@ist.pl				
FAZA PROJEKTU :	PROJEKT TECHNICZNY			
NAZWA RYSUNKU:	POKOJ NR 12 - ZESTAWIENIE USZKODZEŃ			
imię i nazwisko		nr uprawnień		
PROJEKTOWAŁ :	mgr inż. arch. Maria Gajda-Kucharz	241/83/Op		
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. arch. Jadwiga Bartnik	59/88/Op		
nr rysunku		branża		
A-14		architektura		
skala		data opr.		
1:50 1:2		08.11.2021		