



Szczegół A




Widok uszkodzeń na ścianie wschodniej od wewnątrz - pokój 15



Szczegół B

Tynk do skucia, uzupełnienia
Uszkodzone cegły do uzupełnienia
Zawilgocone ściany do osuszenia

Uwaga: Malowanie całości pomieszczenia.

OBIEKT :	BUDYNEK A INSTYTUTU ASTRONOMII UW PRZY ULICY KOPERNIKA 11 WE WROCŁAWIU				
INWESTOR :	UNIWERSYTET WROCŁAWSKI p.l. UNIWERSYTECKI 1				
		jednostka projektowa			
		Autorska Pracownia Projektowa ARCH - STUDIO UL. KOŁŁATAJA 11/63 45-064 OPOLE TEL/FAX +48 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@ist.pl			
FAZA PROJEKTU :	PROJEKT TECHNICZNY				branża architekturz
NAZWA RYSUNKU:	POKÓJ NR 15 - ZESTAWIENIE USZKODZEŃ				data opr. 08.11.2021
PROJEKTOWAŁ :	imię i nazwisko		nr uprawnień	podpis	nr rysunku A-17
	mgr inż. arch. Maria Gajda-Kucharz		241/83/Op		
	mgr inż. arch. Jadwiga Bartnik		59/89/Op		
SPRAWDZIŁ :					skala 1:50 1:2