


Widok uszkodzeń na ścianie wschodniej od wewnątrz - pokój 13

Tynk do skucia, osuszenie powierzchni, położenie nowego tynku, malowanie



LEGENDA:

- pęknięcia
- grzyb
- zalana powierzchnia
- odspojony tynk
- wyrównanie i malowanie tynku

Tynk do skucia, położenie nowego tynku, malowanie

Widok górnej części ościeża-od wewnątrz

139

42

Widok górnej części ościeża-od zewnątrz

Szczegół 2

1:25

42

538

42

42

128

Szczegół 3


1:25


Widok prawej części ościeża - od zewnątrz

Widok prawej części ościeża - od wewnątrz

Tynk do skucia, położenie nowego tynku, malowanie

Widok uszkodzeń na ścianie północnej od wewnątrz - pokój 13



OBIEKT :		BUDYNEK A INSTYTUTU ASTRONOMII UW PRZY ULICY KOPERNIKA 11 WE WROCŁAWIU	
INWESTOR :		UNIWERSYTET WROCŁAWSKI p.l. UNIWERSYTECKI 1	
Jednostka projektowa			
		Autorska Pracownia Projektowa ARCH - STUDIO UL. KOŁŁATAJA 11/63 45-064 OPOLE TEL/FAX +48 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@ist.pl	
FAZA PROJEKTU :		PROJEKT WYKONAWCZY	
NAZWA RYSUNKU:		POKÓJ NR 13 - ZESTAWIENIE USZKODZEŃ	
data opr.		branża	
22.11.2022		architektura	

Uwaga: Malowanie całości pomieszczenia.